

MAKALAH

OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGE MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA

Oleh:

HELWIS DAME NIS. 01757 / T-I

PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT I JAKARTA 2022



MAKALAH

OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGE MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Penyelesaian Program Diklat Pelaut ATT-I

Oleh:

HELWIS DAME NIS. 01757 / T-I

PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT I JAKARTA 2022



TANDA PERSETUJUAN MAKALAH

Nama : HELWIS DAME

NIS : 01757/T-1

Program Pendidikan : Diklat Pelaut - I

Jurusan : TEKNIKA

Judul : OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGE

MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN

PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA

Jakarta, 17 Maret 2022

Pembimbing Penulisan

// 7 '

Pembimbing Materi

Muhamad Hasan Habli, M.M. Pembina Utama Muda (IVC) NIP. 19581008 199808 1 001 Widigdho, M. Sc Dosen STIP

Mengetahui : Ketua Jurusan Teknika

Diah Zakiah, ST, MT

Penata TK. I (III/d) NIP. 19790517 200604 2015



TANDA PENGESAHAN MAKALAH

Nama : HELWIS DAME

NIS : 01757/T-1

Program Pendidikan : Diklat Pelaut - I

Jurusan : TEKNIKA

Judul : OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGE

> MESIN **INDUK** UNTUK **KELANCARAN**

PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA

Penguji I

Penguji II

Winarto Edi Purnama, M.M

Pembina (IVa)

NIP. 19660726 199808 1 001

Irwansyah, SH, MH

Dosen STIP

Muhamad Hasan Habli, M.M

Penguji III

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19581008 199808 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Teknika

Diah Zakiah, ST, MT

Penata TK. I (III/d)

NIP. 19790517 200604 2015

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang maha esa, atas berkat dan rahmatnya serta senantiasa melimpahkan anugerahnya, sehingga penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti tugas belajar program upgrading Ahli Teknika Tingkat I yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarata. Guna memenuhi persyaratan Kurikulum Program Upgreding ATT-I, maka semua pasis diwajibkan untuk membuat atau menulis sebuah makalah berdasarkan pengalaman selama bekerja di atas kapal dan ditunjang dengan teori-teori serta bimbingan dari pada dosen pembimbing STIP Jakarta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan judul:

"OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGE MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA"

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam penyusunan serta penulisan makalah ini, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan dan hasilnya masih belum sempurna.oleh sebab itu penulis membukakan diri untuk menerima kritik serta saransaran yang positif guna menuju keperbaikan makalah ini. Selanjutnya segala rendah hati, bersama ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada Yang Terhormat:

- 1. Capt. Sudiono, M.Mar, selaku Ketua Sekolah tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
- 2. Bapak DR. Ali Muktar Sitompul, MT, selaku Kepala Divisi Pengembangan Usaha Sekolah tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
- 3. Ibu Diah Zakiah, ST, MT, selaku Ketua Jurusan Teknika Sekolah tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
- 4. Bapak Muhamad Hasan Habli, M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan pikirannya mengarahkan penulis pada sistimatika materi yang baik dan benar
- 5. Bapak Widigdho, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah meberikan waktunya untuk membimbing proses penulisan makalah ini

- 6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah.
- 7. Seluruh rekan-rekan yang ikut memberikan sumbangsih pikiran dan saran serta keluarga besar, istri dan anak-anak saya yang telah memberikan motivasi selama penyusunan makalah ini.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkanya.

Jakarta, 17 Maret 2022

Penulis,

HELWIS DAME

NIS. 01757 / T-I

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAM	AN JUDUL	i
TANDA	PERSETUJUAN MAKALAH	ii
TANDA	PENGESAHAN MAKALAH	iii
KATA P	ENGANTAR	iv
DAFTAI	R ISI	vi
DAFTAI	R TABEL	vii
DAFTAI	R GAMBAR	viii
DAFTAI	R LAMPIRAN	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	LATAR BELAKANG	1
В.	IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH	3
C.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
D.	METODE PENELITIAN	4
E.	WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	5
F.	SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	LANDASAN TEORI	
A.	TINJAUAN PUSTAKA	7
B.	KERANGKA MASALAH	19
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	DESKRIPSI DATA	20
В.	ANALISIS DATA	22
C.	PEMECAHAN MASALAH	28
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	KESIMPULAN	39
B.	SARAN	40
DAFTAI	R PUSTAKA	41
LAMPIR	RAN	
DAFTAI	RISTII AH	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Hasil Pengecekan <i>Turbocharger</i>	22

DAFTAR GAMBAR

	Halamar
Gambar 2.1 Turbocharger	9
Gambar 2.2. Bagian-bagian dari turbocharger	11
Gambar 2.3. Skema Proses Pembakaran pada Mesin Diesel	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ship Particular

Lampiran 2. Crew List

Lampiran 3. Planned Maintenance System (PMS)

Lampiran4. Technical Specifications CUMMINS KTA50-M2

Lampiran 5. Spesifikasi *Turbocharger*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sarana angkutan laut terutama kapal laut merupakan alat pengangkut yang masih sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, selain berkapasitas besar juga efisien digunakan untuk memperlancar perekonomian rakyat antar pulau ataupun antar Negara. Dalam memperlancar pengoperasian kapal sangat diperlukan suatu cara perawatan pesawat-pesawat yang berada di kapal terutama mesin induk sebagai mesin penggerak utama.

Pada umumnya kapal-kapal niaga menggunakan tenaga mesin *diesel* sebagai tenaga penggerak utama. Salah satu faktor penting untuk menunjang kinerja mesin induk adalah proses pembakaran pada *cylinder* motor induk yang ditunjang dengan kecepatan udara. oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapakan maka harus dilakukan perawatan terencana sesuai dengan *planned maintenance system (PMS)*.

Perawatan merupakan faktor paling penting dalam mempertahankan kehandalan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga suku cadang mesin yang ada di atas kapal tergolong mahal, untuknya sering pemilik kapal mencoba untuk menunda penggantian suku cadang yang seharusnya diganti, karena sudah waktunya dilakukan penggantian menurut jam kerja (*running hours*), dengan dalih untuk menghemat biaya.

Upaya yang diperlukan untuk memberikan efisiensi yang optimum, kapasitas turbocharger harus benar-benar sesuai dengan daya mesin. Kinerja turbocharger ditentukan oleh sudut udara masuk ke impeller, diffuser serta sudut masuk gas ke turbin, dalam hal tersebut hanya bisa tepat pada kecepatan rotor tertentu saja. Pada putaran-putaran rotor yang lain sudut masuknya gas tidak sesuai dengan sudut

masuk suhu sehingga kerugiannya meningkat. Agar bisa memberikan efisiensi yang lebih baik pada beban tidak penuh maka *turbocharger* bisa dirancang untuk meningkatkan dengan tajam daya mesinnya. Sebuah waktu *gate* bisa dimanfaatkan untuk mencapai *boost* yang benar pada beban penuh. Hal tersebut kadang-kadang digunakan pada mesin-mesin putaran menengah.

Turbocharger harus menghasilkan tekanan udara yang diperlukan sekaligus mempertahankan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi surging. Surging merupakan suatu fenomena dimana adanya aliran balik udara yang menuju sisi compressor. Surging adalah sesuatu yang tidak dikehendaki karena akan mempengaruhi pembakaran dan lebih penting lagi, meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada bantalan pendorong.

SV. Giat Jaya adalah kapal jenis Supply Vessel berbendera Indonesia milik Trijaya Global Marindo yang dibuat pada tahun 2009. Kapal SV. Giat Jaya dilengkapi dengan mesin induk jenis motor diesel yang dilengkapi dengan turbocharger. Pada saat penulis bekerja sebagai Chief Engineer di kapal tersebut, terjadi kenaikan suhu gas buang sebagaimana terlihat pada display monitor, sehingga mengakibatkan putaran mesin harus diturunkan. Setelah diadakan pengecekan melalui monitoring secara kasat mata, penulis menemukan indikasi pada turbocharger bermasalah sehingga suplai udara tidak maksimal dan berakibat tidak ada keseimbangan dalam proses pembakaran pada cylinder motor induk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul makalah sebagai berikut: "OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGER MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA".

B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Penyebab suplai udara pada *turbocharger system* tidak normal

- b. Turunnya tekanan udara akibat kinerja *turbocharger* menurun
- c. Putaran turbin tidak normal
- d. Tekanan udara menurun dibawah normal
- e. Filter udara isap turbocharger blower side kotor

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terjadi pada sistem udara, maka penulis membatasi masalah pada makalah antara lain :

- a. Suplai udara pada turbocharger system tidak normal
- b. Turunnya tekanan udara akibat kinerja *turbocharger* menurun.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan pembahasan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai berikut :

- a. Mengapa suplai udara pada *turbocharger system* tidak normal?
- b. Apa penyebab turunnya tekanan udara akibat kinerja *turbocharger* menurun?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa penyebab masalah utama yaitu suplai udara pada turbocharger system tidak normal dan mencari alternatif pemecahan masalahnya.
- b. Untuk mengetahui penyebab turunnya tekanan udara akibat *turbocharger* yang kurang berfungsi dan mencari alternatif pemecahan masalahnya sehingga *turbocharger* dapat berfungsi dengan baik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi Dunia Akademis

- Agar hasil analisis dapat memberikan gambaran pada pada pembaca tentang sistem udara pembakaran pada turbocharger system di atas kapal.
- 2) Sebagai bahan bacaan di perpustakaan STIP Jakarta bagi perwira siswa yang ingin mempelajari tentang sistem udara pembakaran atau *turbocharger system*.

b. Manfaat bagi Dunia Praktis

- 1) Sebagai masukan bagi perusahaan pelayaran terkait yang berguna bukan hanya untuk *SV*. Giat Jaya tetapi juga dijadikan acuan untuk diterapkan pada mesin *diesel* sebagai mesin induk lainnya, terutama yang sejenis.
- 2) Untuk berbagi pengalaman dengan kawan-kawan seprofesi tentang masalah yang dihadapi pada *turbocharger* dan cara penanganannya.

D. METODE PENELITIAN

1. Teknik Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam makalah adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri, yang disajikan dalam uraian kata-kata.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah, penulis menggunakan beberapa cara untuk membantu dalam menganalisa dan membahas permasalahan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik tersebut merupakan suatu metode yang sistematis dan yang dipertimbangkan dengan baik melalui pengamatan, penyelidikan dan penelitian serta pengumpulan data dari kapal secara langsung pada saat penulis masih aktif bekerja di kapal SV. Giat Jaya sebagai Chief Engineer.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui data utama dari daftar pustaka, dengan mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan judul makalah, untuk dapat mengetahui pemecahan dalam masalah.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam menyusun makalah dilaksanakan pada saat penulis bekerja di atas *SV*. Giat Jaya sebagai *Chief Engineer* selama 2,5 tahun. Selama kurun waktu tersebut penulis menjalankan tugas sebagai *Chief Engineer* dan menemukan permasalahan dalam perawatan *turbocharger*.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di atas *SV*. Giat Jaya berbendera Indonesia milik Trijaya Global Marindo yang beroperasi di alur pelayaran Pulau Seribu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh STIP Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan untuk mempermudah penulisan makalah secara benar dan terperinci. Makalah terbagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan urutan penelitian. Adapun sistematika penulisan makalah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan pendahuluan yang mengutarakan Latar belakang, Identifikasi, batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian, Waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat melalui buku-buku sebagai referensi untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai tinjauan pustaka. Pada landasan teori juga tedapat kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang diambil dari lapangan berupa fakta-fakta yang terjadi selama penulis bekerja di atas SV. Giat Jaya. Dengan digambarkan dalam deskripsi data, kemudian dianalisis mengenai permasalahan yang terjadi dan menjabarkan pemecahan dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dengan kata lain menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan penutup yang mengemukakan kesimpulan dari perumusan masalah yang dibahas dan saran yang berasal dari evaluasi pemecahan masalah yang dibahas didalam penulisan makalah dan merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis mencari beberapa landasan teori untuk perawatan *turbocharger* di atas *SV*. Giat Jaya, diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata dasar *optimal* yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimal adalah suatu tindakan, proses, atau metodelogi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/ sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2. Perawatan

a. Definisi Perawatan

Menurut **Supandi** (2001:13) dalam bukunya Manajemen Perawatan Industri, perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap berfungsi dengan baik seperti dalam kondisi sebelumnya dan perawatan adalah suatu aktivitas untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

b. Perawatan Terencana (*Planned Maintenance*)

Menurut **Jusak Johan Handoyo** (2015:61) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbaikan Dan Perawatan Kapal, perawatan berencana artinya penulis sudah menentukan dan mempercayakan kepada seluruh Prosedur Perawatan yang dibuat oleh *maker* melalui *Manual Instruction Book*, untuk dilaksakan dengan benar, tepat waktu dan berapapun biaya perawatan (*maintenance cost*) yang akan dikeluarkan tidak menjadi masalah, demi mempertahankan operasi kapal tetap lancartanpa pernah terlambat dan memperkecil atau mencegah kerusakan-kerusakan yang tetjadi.

Perawatan Berencana akan terlaksana dengan baik apabila dapat dipenuhi dengan benar dan rasa tanggung jawab oleh personel-personel yang terkait. Beberapa keuntungan-keuntungan Perawatan Berencana yang dilaksanakan dengan benar dan baik, antara lain :

- Memperpanjang waktu kerja unit pesawat atau mesin dan mempertahankan nilai penyusutan pada kapal.
- 2) Kondisi material pada pesawat atau mesin dapat dipantau setiap saat oleh pengawas di darat, hanya dengan melihat pelaporan administrasi perawatan.
- 3) Dengan tersedianya suku cadang yang cukup, maka pada saat ada perawatan dan perbaikan tidak kehilangan waktu operasi.
- 4) Operasi kapal lancar dengan memberikan rasa aman dan tenang kepada semua personil kapal dan manajemen darat bahwasemua permesinan bekerja secara optimal, normal dan terkontrol dengan benar.
- 5) Walaupun biaya perawatan sangat besar, namun semuanya dapat diperhitungkan sesuai anggaran biaya perawatan dan diperkirakan paling sedikit ada penghematan biaya sebesar 20%.

Perawatan Berencana adalah suatu Perawatan yang direncanakan sebelumnya berdasarkan *Manual Instruction Book* dari setiap mesin atau pesawat. Perawatan yang sudah mempersiapkan suku cadang, sehingga

kerusakan dapat secepatnya diperbaiki dan mencegah terganggunya operasi kapal. Sistem Perawatan Berencana atau yang lebih popular disebut *PMS*, sebenarnya sudah ada sejak adanya perkembangan munculnya kapal-kapal samudra yang harus mengarungi lautan luas sampai berhari-hari, sehingga dirasa perlu melakukan system perawatan yang berencana. Dengan melaksanakan system perawatan dan perbaikan permesinan sesuai *Manual Instruction Procedure* yang diterbitkan oleh pabriknya, yaitu sesuai *running hours*, walaupun kondisi mesin atau pesawat saat masih berjalan dengan baik dan normal, namun waktunya sudah mencapai jadwal perawatan.

Perawatan dan perbaikan dengan mengacu pada *running hours* memang diperlukan kondisi suku cadang yang cukup atau kondisi Minimal *Stock Level* benar-benar sudah disiapkan.

3. Turbocharger

a. Definisi Turbocharger

Menurut **Endrodi** (2014:24) bahwa *turbocharger* adalah pesawat yang digerakan oleh gas buang dari mesn diesel yang berfungsi untuk memompa udara yang digunakan untuk pembilaan dan pembakaran di dalam silinder.



Gambar 2.1 Turbocharger

Daya mesin, rendemen *thermis* dan pemakaian bahan bakar per jam dari mesin *diesel* relatif tetap. Untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna dari bahan bakar yang tersedia dan hasil kerja mesin diesel yang efisien, maka diperlukan sejumlah tambahan udara yang dialirkan ke

dalam silinder mesin pada sejumlah aliran bahan bakar tertentu. Bila kepekatan udara bertambah sebelum ditambahkan kedalam silinder, seluruh bahan bakar terbakar dan daya mesin bertambah.

Untuk mesin *diesel* yang dilengkapi dengan *turbocharger*, bertujuan untuk memadatkan udara masuk kedalam silinder mesin, sehingga daya mesin lebih besar dibanding mesin dengan dimensi yang sama dan bagian *turbocharger* terdiri dari *turbin side* dan *blower side*. Sekitar tahun 1971, seorang dari negara Swiss bernama **Alfred Buchi** telah menemukan ide tentang bagaimana memanfaatkan dan mengubah energi gas sisa hasil pembakaran ke dalam energi mekanis. Hal tesebut dilakukannya dengan menyalurkan tekanan gas hasil pembakaran ke suatu turbin dan mempergunakan tenaga turbin untuk menggerakkan *blower*.

Blower dipergunakan untuk menekan udara yang disalurkan ke ruang bakar. Dengan *turbocharger* kenaikan daya mesin diesel dapat mencapai sebesar 30–40%, dan kini *turbocharger* yang ekonomis dan terpercaya dapat dimanfaatkan dan berkembang maju.


b. Prinsip Kerja Turbocharger

Menurut **E. Karyanto** (2000:148) prinsip kerja *turbocharger* adalah : proses langkah pembuangan didalam silinder mesin dilakukan oleh *piston* menyebabkan gas buang hasil pembakaran terdorong keluar, dari katup buang melalui *manifold* buang menekan ke suatu roda turbin dan keluar lewat saluran pembuangan. Hal tersebut mengakibatkan roda kompressor (*blower*) berputar sehingga menghasilkan tekanan hembusan, yang menyebabkan terjadi pemadatan udara masuk dan tekanan diatas satu atmosfer. Selanjutnya udara yang bertekanan disalurkan ke *manifold* masuk, kemudian masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Untuk mesin *diesel* dilengkapi dengan *turbocharger*, dengan tujuan untuk memperbesar tenaga mesin tanpa menambah terlampau banyak berat dan ukuran mesin.

Adapun penggunaan *turbocharger* pada mesin diesel 4-tak memiliki penataan *exhaust manifold* secara khusus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mesin dengan jumlah silinder 4 dan 6 dilengkapi 2 buah saluran gas buang (*exhaust manifold*)
- 2) Mesin dengan jumlah silinder 5 dan 9 dilengkapi 3 buah saluran gas buang (*exhaust manifold*)
- 3) Mesin dengan jumlah silinder 7 dan 8 dilengkapi 4 buah saluran gas buang (*exhaust manifold*)

c. Konstruksi Dari Turbocharger



Gambar 2.2. Bagian-bagian dari turbocharger

Didalam *Turbocharger* terdapat beberapa bagian / komponen-komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen tersebut maka *turbocharger* tidak dapat bekerja secara optimal. Komponen-komponen tersebuat adalah:

1) Turbine Wheel.

Turbine Wheel adalah suatu komponen mekanik yang berfungsi untuk mengkonversikan energi panas fluida yang melewatinya menjadi energy mekanis putaran poros turbin. Setiap turbin selalu melibatkan fluida yang mengandung energi panas yang mengalir melewati sudusudu turbin. Setiap sudu turbin berdesain membentuk nozzle-nozzle sehingga di saat fluida melewatinya, fluida akan terekspansi di ikuti dengan perubahan energi panas menjadi mekanis.

2) Compressor Wheel

Compressor Wheel pada Turbocharger berfungsi untuk mengubah energy mekanis pada putaran poros Turbocharger menjadi energy kinetic aliran udara. Compressor berada pada satu poros dengan turbine, sehingga pada saat gas buang mulai mendorong turbin, compressor juga ikut berputar dengan kecepatan putaran yang sama. Energi mekanis yang dihasilkan Turbine akan langsung digunakan sebagai tenaga penggerak compressor.

3) Rumah turbin (turbine housing)

Terbuat dari bahan *cast steel* dan bersambungan dengan bagian rumah pusat inti (*centre core*) dengan memakai cincin baja penjamin. Diantara rumah *turbine* dan *manifold* gas buang di pasang *gasket* yang terbuat dari bahan *stainless steel* untuk menjamin sambungan tersebut. Konstruksi *turbocharger* terdiri dari sebuah *turbine gas* dan sebuah *compressor*, keduanya di pasang satu poros. *Turbine gas* berfungsi sebgai pemutar *compressor* dengan memanfaatkan energi panas gas buang.

4). Rumah kompressor (compressor housing).

Rumah kompressor terbuat dari bahan aluminium bersambungan dengan bagian pusat inti (*centre core*) ditopang oleh jaminan baut dan cincin pelat, Rumah kompressor adalah tempat bagi blower untuk menghisap udara luar yang kemudian di teruskan menuju *intercooler*.

5). Center Housing

Merupakan bagian inti dari *turbocharger* yang memanfaatkan gaya dari gas sisa pembakaran dalam silinder untuk menggerakan *turbine* dalam waktu yang bersamaan *blower* pun berputar untuk menyalurkan udara bertekanan ke dalam ruang pembakaran. Pada bagian rumah pusat inti terdapat poros turbin dan kompressor (*blower*), bantalan, *ring*, cincin plat, *oil deflector*. Bagian–bagian yang berputar termasuk *turbine shaft*, *compressor wheel*, *shaft bearing*, *thrust*, *washer* dan *oil seal ring*. Komponen-komponen tersebut di tunjang oleh bagian *center housing*. Bagian – bagian yang berputar pada *turbocharger* dioperasikan pada kecepatan 12.500rpm dan *temperature* 550°C, sehingga materialnya dibuat sangat selektif dengan kepresisian yang tinggi.

6). Ball Bearing

Selama *Turbine* dan *Compressor* berputar pada kecepatan yang tinggi, *Ball bearing* digunakan untuk menjamin penyerapan getaran dari poros. *Ball bearing* dilumasi oleh oli mesin dan berputar bebas antara poros untuk mencegah keausan sewaktu bekerja pada kecepatan tinggi. *Oil seal* yang terpasang pada poros berfungsi untuk mencega terjadinya kebocoran minyak pelumas.

d. Keuntungan Sistem Pengisian Udara oleh Turbocharger

Menurut **Sukoco**, dan **Zainal Arifin**, (2008:23) dalam buku karangannya yang berjudul "Teknologi Motor Diesel", beberapa keuntungan dari sistem pengisian udara yang dilakukan oleh *turbocharger* adalah sebagai berikut:

1) Tenaga mesin dapat ditingkatkan antara 35 % sampai 40 %

Dengan pertambahan pasokan udara ke *cylinder* pembakaran maka tekanan rata-rata efektif udara pun meningkat dengan demikian, Daya efektif yang dihasilkan akan meningkat, sehingga pembakaran akan meningkat pula, dengan kata lain tenaga mesin akan bertambah besar antar 35 % sampai 40 %.

2) Pembakaran lebih sempurna

Karena udara didinginkan lebih dahulu di *intercooler*, hingga kandungan molekul oksigen lebih banyak, massa jenis udara akan bertambah. Pembakaran dengan jumlah oksigen yang banyak akan beraksi dengan bahan bakar yang terdiri dari unsur *carbon* (C), *hydrogen* (H₂), *nitrogen* (N₂), *sulfur* (S₂) yang akan menghasilkan gas hasil pembakaran *karbondioksida* (CO₂) yang sempurna.

3) Perbandingan kompresi kecil

Karena tekanan udara kompresi lebih besar, sementara tekanan akhir kompresi tetap (35-40 *bar*), sehingga udara dan bahan bakar sebelum kompresi lebih besar dibandingkan sesudah kompresi.

4) Jumlah udara yang masuk ke silinder lebih banyak

Karena udara yang ditekan oleh *turbocharger* dan didinginkan lebih dulu di *intercooler*, maka kandungan oksigen lebih banyak dengan meningkatkan massa jenis udara tersebut, secara otomatis jumlah dari udara yang masuk ke dalam silinder pun lebih meningkat.

e. Kerugian Pengisian Tekan dengan Turbocharger

Menurut **Endrodi** (2004:24) pengisian tekan yang dilakukan oleh *turbocharger* juga memilki beberapa kerugian seperti :

- 1) Konsumsi bahan bakar dan pelumasan silinder lebih boros.
- 2) Harga beli mesin *diesel* lebih mahal.
- 3) Perawatan lebih banyak dan kompleks sehingga biaya lebih besar.
- 4) Waktu perawatan yang lebih lama.
- 5) Memerlukan keahlian ekstra pada waktu overhoul turbocharger.

f. Sistem Pengisisan Tekan

Sistem pengisisan tekan pada sisi gas buang terdapat dua sistem, sistem denyut (*pulse system*) dan sistem tekanan rata (*constant pressure system*):

1) Sistem denyut (Pulse System)

Pada sistem tersebut gas buang yang keluar dari masing-masing silinder dibagi atas *group*/kelompok. Pengelompokan pipa gas buang didasarkan dari sususnan *firing order* dan *exhaust manifold*-nya. Diameter pipa gas buang tidak besar, sehingga baik tekanan maupun kecepatan gas buang keluar dari masing masing silinder tidak mengalami penurunan. Hal tersebut mengakibatkan putaran roda sudu turbin gas buang menjadi sangat tinggi, yang berarti putaran udara *blower* juga sangat tinggi. Udara yang dihasilkan cukup banyak untuk pembakaran bahan bakar didalam silinder sehingga pembakaran bahan bakar sempurna dan daya motor optimal/maksimum.

2) Sistem Tekanan Rata

Gas buang yang keluar dari masing-masing silinder digabung dalam satu *exhaust manifold* tanpa mempertimbangkan *firing order*-nya. Diameter pipa gas buang lebih besar sehingga tekanan gas buang menurun dan putarannya menjadi rendah. Hal tersebut berakibat putaran *turbocharger*-nya tidak setinggi sistem denyut dan udara yang dihasilkan *blower*-nya juga tidak sebnyak sistem denyut. Akibat masih diperlukan *blower* udara bantu yang digerakan oleh motor listrik.

Sistem pengisian tekan pada sisi udara terdapat tiga sistem yaitu sistem seri, paralel, campuran :

a) Sistem Seri

Udara hasil *turbocharge*r dipasang seri dengan udara hasil *blower* bantu yang digerakkan oleh motor listrik.

b) Sitem Paralel

Udara hasil *turbo blower* dipasang paralel dengan hasil blower bantu yang digerakan oleh motor listrik.

c) Sistem Seri dan Paralel

Adalah kombinasi dari kedua sistem seri dan paralel.

3. Sistem Pembakaran di Dalam Silinder

Menurut **Jusak Johan Handoyo**, (2014:138-140) dalam bukunya yang berjudul Mesin Diesel Penggerak Utama Kapal, pembakaran di artikan suatu proses kimia dari pencampuran bahan-bakar dengan zat asam dari udara. Umumnya memakai bahan bakar cair yang mengandung unsur zat arang (C), zat cair (H) dengan sebagian kecil zat belerang (S), biasa di sebut *hydro carbon*. Zat asam yang di butuhkan di dapat dari udara sebagaimana di ketahui udara mengandung 23% zat asam dan 77% nitrogen bila dihitung dalam volume atau 21% dengan 79% bila di hitung dalam berat udara. Perlu di ingat bahwa pembakaran di dalam silinder tidak berlangsung sederhana, karena

molekul-molekul bahan bakar harus di pecah kecil berbentuk kabut halus agar pembakaran berlangsung tuntas.

Pembakaran yang tuntas dan sempurna secara kimiawi akan menghasilkan panas, proses reaksinya disebut *Exterm*. Bila sejumlah gas atau udara di kompresi atau di *expansi* akan ada perubahan suhu selama proses terjadi, namun bila keadaan suhunya tidak ada perubahan, maka prosesnya disebut *isotermis*. Keadaan tersebut hanya mungkin terjadi apabila selama proses kompresi berlangsung panas yang timbul diambil dan bila prosesnya *ekspansi*, panas yang hilang diganti sehingga suhunya tinggal tetap. Lain halnya bila sejumlah gas saat dilakukan kompresi maupun *expansi* tanpa ada tambahan panas atau kehilangan panas, proses yang demikian di sebut *adiabatic*.


Selain faktor bahan bakar diatas, **Sukoco**, **M.Pd**, **Zainal Arifin**, **M.T** (2003:97) syarat-syarat proses pembakaran yang sempurna antara lain sebagai berikut:

- a. Perbandingan bahan bakar dengan udara seimbang, dimana 1 kg bahan bakar membutuhkan 15 kg faktor udara.
- b. Bahan bakar harus berbentuk kabut, sehingga kinerja alat pengabut bahan bakar harus optimal.
- c. Pencampuran kabut bahan bakar dengan udara harus merata/senyawa.
- d. Tekanan pengabutan bahan bakar yang cukup tinggi untuk di kabutkan ke dalam ruang kompresi.
- e. Mutu bahan bakar yang digunakan bermutu baik, yaitu seimbang antara unsur $CO_2 + 2H_2O + SO_2$.
- f. Kelambatan penyalaan (*ignition delay*) atau *ID* harus tepat.

Apabila terlalu cepat akan terjadi ketukan atau *knocking*, tetapi bila terlambat maka pembakaran pun terlambat sehingga gas buang akan tinggi.

Menurut **Sukoco dan Zainal Arifin** dalam bukunya yang berjudul "Teknologi Motor *Diesel*", mengatakan bahwa : Motor *diesel* adalah merupakan mesin pembangkit tenaga, dengan *input* bahan bakar. Motor *diesel* termasuk pada mesin pembakaran dalam (*internal combustion engine*) artinya

proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi panas, dilakukan didalam mesin sendiri. Dengan demikian tujuan proses pembakaran adalah menghasilkan energi panas dan menaikkan tekanan yang tinggi didalam *cylinder*, tekanan tersebut untuk di konversikan menjadi energi mekanik pada poros engkol. Bahan bakar motor *diesel* dimasukan kedalam *cylinder* pada akhir langkah kompresi, dengan cara diinjeksikan dengan cara tekanan yang tinggi hingga diperoleh kabutan yang halus. Sementara pada motor bensin bahan bakar dimasukkan pada awal langkah isap bersamaan dengan udara yang masuk kedalam *cylinder*. Perbedaan tersebut berpengaruh pada homogenetitas campuran udara dan bahan bakar.



Gambar 2.3. Skema Proses Pembakaran pada Mesin Diesel

Bahan bakar diinjeksikan kedalam *cylinder* pada akhir proses kompresi, tidak sekali injeksi namun pada periode tertentu, yang digambarkan mulai dari titik A sampai dengan titik D. Mulai dari proses injeksi dititik A tersebut, kabutan bahan bakar mulai bertemu dengan udara yang dikompresikan dan *temperature* udara, dan pada titik B bahan bakar mulai terbakar. Mulai dari titik B garis grafik tekanan terus naik sampai berakhirnya injeksi bahan bakar kedalam *cylinder* pada titik D. Sesudah titik D proses pembakaran bahan bakar masih berlanjut hingga titik E namun tekanan didalam *cylinder* mulai menurun. Hal tersebut karena pemuaian ruang didalam *cylinder* semakin cepat, sejalan dengan kecepatan piston bergerak menuju TMB untuk


melakukan proses usaha. Apabila diperhatikan secara seksama, persiapan proses pembakaran pada motor diesel hanya diberikan waktu yang sangat singkat, yaitu mulai bahan bakar diinjeksikan dari titik A dan diharapkan mulai terbakar pada titik B. Periode tersebut diistilahkan sebagai periode Ignition Delay, atau kelambatan penyalaan. Pada periode tersebut terjadi proses pencampuran udara dan bahan bakar yang akan ditentukan oleh dua kondisi yang diberikan yaitu proses penetrasi dan atomisasi. Penetrasi merupakan kemampuan butiran bahan bakar menembus udara bertekanan tinggi untuk menyebar keseluruh ruang pembakaran, dan penyebaran tersebut akan menentukan kondisi homogenitas campuran, sedangkan Atomisasi akan menentukan kecepatan bahan bakar menguap. Periode ignition delay akan menentukan kualitas yang terjadi pada titik B, yaitu apakah titik tersebut maju, atau mundur, atau mungkin justru tidak terjadi. Kualitas yang diharapkan terjadi titik B adalah hasil jarak yang pendek dengan titik A. Sebab bila titik B tersebut semakin mundur, maka pada motor diesel akan semakin besar terjadinya fenomena Detonasi.

Ignition delay merupakan proses untuk mempersiapkan reaksi antara bahan bakar dengan udara tersebut. Panjang dan pendeknya Ignition Delay Periode (IDP) akan seperti gambar berikut. Ignition Delay yang baik adalah yang pendek, hingga tidak perlu terjadi penumpukan jumblah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam cylinder. Semakin panjang ignition delay maka akan semakin terasa terjadinya detonasi didalam cylinder. Detonasi merupakan fenomena meningkatnya tekanan secara mendadak di dalam cylinder. Pada motor diesel tekanan mendadak akan terjadi saat terjadi pembakaran bahan bakar dalam jumblah yang banyak sekaligus.

Proses pembakaran motor induk terjadi dalam ruang bakar silinder motor dengan pengabutan sejumlah bahan bakar yang disemprotkan menentang udara bertemperatur tinggi. Pengabut bahan bakar dengan sempurna dimungkinkan oleh suatu "Nozzle". yang ditempatkan dengan moncongnya menghadap ke ruang bakar silinder motor. Udara bersuhu tinggi dihasilkan oleh gerakan piston dalam langkah pemampatan (kompresi) sehingga pada suatu batas tekanan tertentu, timbul pencetusan pembakaran sendiri dan berlangsunglah pembakaran yang tiba-tiba (mendadak)

B. KERANGKA MASALAH

OPTIMALISASI PERAWATAN TURBOCHARGER MESIN INDUK UNTUK KELANCARAN PENGOPERASIAN SV. GIAT JAYA



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

Sebagai pendukung dalam pembahasan makalah, penulis uraikan data kapal SV. Giat Jaya sebagai berikut :

Vessel Name : Giat Jaya

Flag : Indonesia

Gross Tonnage : 1302 tons

Engine type : Cummins

Engine Model : KTA50-M2

Engine Power : 3600 KW

Owner : Trijaya Global Marindo

Kejadian yang pernah penulis alami selama bekerja di atas SV. Giat Jaya sebagai *Chief Engineer* dengan alur pelayaran Pulau Seribu, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Suplai Udara dari Turbocharger System

Mesin induk dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat bekerja baik dan efisien. Di SV. Giat Jaya sering ditemui bahwa mesin induk mengalami terganggu. Gangguan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal yang antara lain turbocharger kotor pada moving blade oleh karbon gas buang yang menempel, bahan bakar telah tercampur air atau Intercooler yang sudah terlalu kotor Sehingga tidak bisa menghasilkan udara bersih untuk pembakaran dan tekanan yang rendah. Disini dapat menunjukan bahwa dalam sistem perawatan terhadap mesin induk tidak berjalan dengan baik.

Sistem perawatan berencana terdiri dari banyak elemen seperti rencana kerja, kontrol persedian, informasi dan instruksi. Tujuan dari perawatan dan pemeliharaan mesin induk dan pesawat penunjang lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi mesin induk pada saat operasi normal. Dari kondisi yang berhasil dihimpun berdasarkan fakta-fakta yang pernah dialami selama bekerja di atas SV. Giat Jaya diantaranya adalah kondisi dari mesin induk yang tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien yang salah satu penyebabnya adalah akibat beberapa pesawat penunjang mesin induk seperti *Intercooler* yang sudah melebihi jam kerja untuk perawatannya sesuai dengan yang sudah diatur dalam buku instruksi manual yaitu 4000 jam.

Dalam keadaan normal pada saat kapal berjalan dengan kecepatan penuh, tekanan udara setelah *Intercooler* pada manometer tercatat 1,5 – 2,0 bar. Akan tetapi sekarang ini pada kondisi mesin induk yang sama tekanan udara setelah *Intercooler* hanya 0,7–1,0 bar. Pada akhirnya kondisi inilah yang menyebabkan daya mesin induk menurun.

2. Turunnya Tekanan Udara Akibat Turbocharger Kurang Berfungsi

Di kamar mesin SV. Giat Jaya dilengkapi dengan *Engine Control Room* yang berfungsi sebagai tempat penjagaan anak buah kapal mesin pada saat kapal sedang berlayar. Begitu juga merupakan tempat memonitor semua pesawat yang ada di kamar mesin. Pada waktu kapal berlayar dengan muatan penuh, dengan putaran mesin yang sama, suhu gas buang sudah mencapai antara 400°C hingga 420°C.

Keadaan suhu gas buang tersebut sudah melewati batas maksimal yang diizinkan, dimana batas maksimal suhu gas buang adalah 390°C. Keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan secara berterusan. Karena akibatnya akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar pada bagian mesin induk lain. Setelah mengetahui keadaan tersebut, kepala kamar mesin selalu menurunkan putaran mesin induk sehingga suhu gas buang pun turun menjadi 390°C kemudian melaporkannya kepada Nahkoda.

Hasil pengecekan turbocharger dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Hasil Pengecekan *Turbocharger*

Description	Unit	M/E P	M/E S	Remark
Engine Speed	Rpm	1500	1500	
Turbocharger	Rpm	11500	16000	
Charge Air Pressure	Bar	0,75	1,6	Press air M.E P abnormal
Charge Air Bef.Cooler	°C	85	38	Temp air M.E P abnormal
Charge Air Aft.Cooler	°C	90	40	
Exh.Temp.After T/C	°C	470	350	Temp T/C M.E P abnormal
Exh. Temp. Bef. T/C	°C	470	345	Temp T/C M.E P abnormal
L.O Pressure	Bar	3,7	3,9	
L.O Temperature	°C	70	70	
S.W.C Pressure	Bar	2	2	
S.W.C Temperature	°C	30	30	
F.W.C. Pressure	Bar	2.2	2.0	
F.W.C Temperature	°C	70	72	
Engine Load in ±	KW	824	824	
Engine Load in ±	%	80	80	

B. ANALISIS DATA

Dari kondisi dan fakta kejadian yang dikemukakan dalam deskripsi data tersebut di atas dan batasan masalah yang diambil yaitu penyebab suplai udara pada *turbocharger system* tidak normal / terlalu banyak kotoran, maka dapat diketahui beberapa penyebab timbulnya permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Suplai Udara dari Turbocharger System

Pada umumnya mesin induk di kapal menggunakan mesin diesel yang dilengkapi dengan *turbocharger*. Dimana *turbocharger* dipasang, salah satu gunanya adalah untuk mengurangi kerugian gas pembuangan. *Turbocharger* bekerja dengan adanya tekanan dari gas buang sewaktu mesin induk sedang *running* akan membuat *blower side* berputar karena *blower side* terletak seporos maka *blower* pun ikut berputar. Pada saat kapal berlayar dengan muatan dan beban penuh pada putaran mesin 185 rpm, putaran *Turbocharger* tercatat pada *tachometer* sebesar 15.000 *rpm* sampai 18.000 *rpm*.

Gas buang yang keluar dari masing-masing silinder sesuai dengan *firing* order, memutar sudu *turbine side* yang pada saat bersamaan juga memutar blower side untuk memompakan udara bersih kedalam silinder.

Apabila ada salah satu silinder atau lebih yang pembakarannya tidak sempurna, maka akan mengakibatkan tekanan gas buang tidak rata.

Akibatnya putaran *Turbocharger* juga tidak stabil, hal tersebut dapat dilihat pada *Tachometer Turbocharger* yang hanya menunjukkan pada angka 10.000 *rpm*, seharusnya untuk putaran mesin 185 *rpm*, dimana putaran *turbocharger* sekitar 15000 *rpm* sampai 18000 *rpm*, serta sering menimbulkan suara *Surging* pada sisi *blower Turbocharger* mesin induk. Hal tersebut kemungkinan bisa disebabkan dari keadaan sudu–sudu daripada *blower side* sudah mulai tebal dengan karbon yang menempel. Dengan adanya masalah tersebut akan berpengaruh pada kurangnya pengisapan udara dan pasokan udara bersih ke dalam silinder oleh *blower turbo*.

Kebocoran pada gas buang disebabkan terjadinya suhu ekstrem pada exhaust manifold gas buang. Sedangkan sambungan flexible expantion joint yang berfungsi untuk meredam pemuaian pipa tersebut dari bahan yang tipis. Jadi kalau sering terjadi pemuaian yang ekstrem maka sambungan pipa tersebut yang akan pecah lebih dahulu. Apabila gas buang yang bocor akan ikut terisap oleh blower turbocharger, maka udara yang mengandung jelaga ataupun kotoran minyak akan masuk ke dalam Intercooler yang lamakelamaan dapat menyebabkan sisi udara Intercooler buntu. Hal tersebut akan mengakibatkan pasokan udara yang melewati Intercooler terganggu yang selanjutnya berpengaruh pada kinerja mesin induk. Sebelum kebocoran gas buang tersebut diatasi, maka Intercooler sisi udara akan tetap kotor bahkan bisa makin parah atau buntu sama sekali.

Akibat dari udara yang dihasikan oleh *turbocharger* berkurang serta kurang lancar, sehingga udara yang masuk didalam silinder menjadi berkurang / menurun disamping karena kerja *turbocharger* tidak stabil juga dikarenakan *blower* casing sudah kotor sehingga rotor berputarnya berat/ tersendat-sendat dan terjadi surging pada *blower side*.

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah faktor terpenting dalam pengoperasian kapal, terutama pemeliharaan *turbocharger* dan mesin induk sebagai penggerak kapal. Untuk pemeliharaan tersebut perlu dibutuhkan seorang 2nd-Engineer yang handal dan mampu untuk melaksanakan serta memiliki

motipasi yan tinggi dalam melaksanakan kerja sesuai *planing* dan tujuan yang diharapkan. Dalam *Planned Maintenance System (PMS)* di kapal dibuat oleh *Chief Engineer* yang mengacu pada *instruction manual book* yang dikeluarkan *maker*. Setelah *PMS* selesai dibuat ditandatangani oleh Nakhoda selanjutnya dikirim ke kantor pusat. Di kantor pusat setelah dapat persetujuan dari manajer teknik dan ditandatangani, dikembalikan lagi ke kapal untuk dilaksanakan *PMS* tersebut.

Di kapal dalam pelaksanaanya sering tidak sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan, oleh karena terkendala ketatnya jadwal pengoperasian kapal sehingga dalam pemeliharaan *turbocharger* tidak mengacu pada jadwal pemeliharaan yang telah ditentukan.

Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh putaran lebih dianggap hal umum, dan sering kali berasal dari adanya kebakaran di dalam lorong udara atau dari beban mesin yang melebihi batas saat kapal berlayar di cuaca buruk over speed dapat mengarah lebih jauh ke kerusakan mekanik seperti kerusakan pada bantalan pendukung (bearing failure) atau kerusakan pada sudu-sudu turbin (turbine wheels). Oleh karena ballbearing turbocharger dan nozzle ring berada pada bagian dalam dari turbocharger, maka harus diadakan pemeriksaan ballbearing dan bila ternyata terjadi kerusakan ballbearing harus diganti serta membersihkan atau mengeluarkan karbonkarbon atau jelaga-jelaga yang sudah menjadi kerak yang menempel pada sudu-sudu nozzle ring, maka turbocharger dibuka secara menyuluruh, hingga ke, bagian nozzle ring-nya.

Jelaga-jelaga atau kerak-kerak yang melekat atau menempel di sudu-sudu nozzle ring tersebut dapat dikeluarkan atau dibersihkan dengan mudah. Untuk perawatan secara menyeluruh atau overhaul, biasanya pihak perusahaan mendatangkan teknisi yang special dan khusus yang berpengalaman di bidang turbocharger. Di dalam melakukan overhaul bukan hanya sudu-sudu nozzle ring saja yang diperbaiki, akan tetapi menyangkut semua bagian-bagian lainnya, termasuk penggantian ballbearing bila ternyata sudah rusak. Sangat sulit bagi masinis untuk mengukur clearance dari bearing pada saat turbocharger pada keadaan terpasang. Clearance bearing hanya bisa diukur

pada saat pemasangan (*overhaul*) dengan menggunakan alat ukur (*clock meter*) dengan ukuran normal *axial* maksimum 0.16 mm dan ukuran normal radial maksimum 0.99 mm. Setelah dilakukan pengukuran di dapat ukuran *axial* sebesar 0,19 mm dan ukuran *radial* sebesar 1,2 mm maka *clearance bearing* tersebut melebihi normal maka perlu dilakukan penggantian dengan *bearing* yang baru.

Pengukuran-pengukuran dari *clearance-clearance*, sehingga diharapkan *turbocharger* bisa bekerja dengan normal dan dapat menghasilkan udara yang bertekanan yang cukup dalam proses pembakaran yang sempurna. Selain dari penggantian suku cadang, dapat pula dilaksanakan dengan pembersihan pada *sudu-sudu turbin side*. Adapun tujuan pembersihan adalah untuk membersihkan *blade turbin side* gas buang dari kotoran–kotoran jelaga yang menempel supaya gas buang keluar lewat *nozzle* untuk memutar sudu–sudu *turbin* gas buang lancar dan *turbin* dapat berputar dengan baik, sehingga dapat menghasilkan udara cukup untuk pembakaran.

Pada saat mesin beroperasi dapat juga dilakukan pembersihan pada sudu-sudu turbin dengan cara menginjection pressure air panas ke turbin side, putaran dari mesin induk harus di turunkan hinggan putaran 170 rpm atau pada kecepatan maju pelan. Dimaksudkan agar suhu dari gas buang mengalami penurunan, sehingga temperatur pada bagian atau bahan turbo ikut turun hingga mendapatkan selisih temperature dengan air panas yang tidak terlalu tinggi. Setelah temperature dari turbocharger sudah turun, katup cerat di bagian bawah turbocharger dibuka, yang kemudian diikuti dengan katup air panas, sampai air panas keluar dari pipa cerat. Proses pembersihan bisa dilakukan selama 20 menit, dan bisa diulangi kembali sampai jelaga-jelaga atau kerak-kerak terkikis dari sudu-sudu nozzle ring, atau sampai turbocharger tidak terjadi surging.

Dan ikuti instruksi-instruksi dalam hal perawatan dan pengoperasian dari pabrik pembuatannya, antara lain : prosedur pembersihan sudu-sudu turbin dengan penyemprotan air panas \pm 60°C kedalam rumah *turbine*, ketika mesin utama bekerja dengan putaran *slow* untuk membersihkan permukaan sudu-sudu *turbocharger*.

2. Turunnya Tekanan Udara Akibat Turbocharger Kurang Berfungsi

a. Udara luar dihisap kemudian dipompa masuk ke dalam silinder dilakukan oleh turbo bagian sisi *blower*.

Kerangka dari sisi *blower* dilengkapi dengan saringan udara (*air filter*) masuk. Sisi *blower* juga dilengkapi dengan *splitter* yang berfungsi sebagai jalur aliran udara dan untuk mengurang terjadinya kehilangan udara yang disebabkan oleh perubahan arah aliran sendiri. Apabila saringan udara sudah kotor maka akan mempengaruhi produksi udara yang masuk ke dalam silinder. Untuk menghindari hal tersebut maka saringan udara harus dibersihkan atau dicuci secara berkala, mgnggunakan bahan kimia khusus pembersih saringan.

Udara bersih sangat penting dalam meningkatkan kelancaran pengoperasian *turbocharger* karena udara yang tidak bersih dari luar akan mempengaruhi daya mesin induk. Sebaliknya udara yang bercampur debu-debu dan partikel-partikel kecil lainnya akan mengganggu pengoperasian *turbocharger*. Walaupun kecil, tetapi kalau tidak mendapatkan perhatian maka kotoran akan bertambah banyak dan pada akhirnya akan menyebabkan kerja *turbocharger* terganggu.

Mengingat kondisi di lingkungan sekitar sangat kotor, maka udara yang masuk ke kamar mesin menjadi terpolusi. Udara yang kotor tersebut akan terhisap langsung oleh saringan udara *turbocharger*. terjadinya karena udara tersebut mengandung banyak debu-debu dan partikel kecil.

Berdasarkan *instruction book manual* temperatur udara masuk silinder idealnya adalah 37–47°C tetapi penulis pernah mengalami temperaturnya naik sampai 70°C yang pada akhirnya mengakibatkan temperatur gas buang pada tiap-tiap silinder juga naik. Bilamana udara pembakaran masuk silinder tidak memadai dengan *volume* udara yang dihasilkan oleh *Turbocharger* mengakibatkan udara yang masuk ke dalam silinder berkurang. Disamping itu putaran *turbocharger* tidak stabil karena sudusudu *blower turbo* sudah kotor oleh jelaga sehingga rotor berputar berat atau tersendat—sendat dan menimbulkan *surging*. Yang dimaksud

"surging" pada turbocharger adalah suatu fenomena dimana adanya aliran balik udara yang menuju sisi compressor

Kondisi tersebut pada umumnya disertai dengan bunyi atau getaran yang berlebih pada *turbocharger*. Pemasukan udara yang tersendat adalah akibat dari aliran udara membalik sehingga menyebabkan gelombang balik kesisi isap *blower*, aliran udara yang membalik tersebut disebabkan oleh jatuhnya tekanan udara pada sisi tekan, sehingga tidak mampu mendorong udara keluar dari *blower*, penyebab dari *surging* umumnya sebagai berkut:

- Tidak adanya keseimbangan antara udara yang dibutuhkan dengan udara yang disuplai ke dalam silinder. Pengisian tekan (supercharging) menyebabkan keterlambatan pembakaran (Ignition Delay).
- 2) Putaran blower side yang kurang mencukupi.
- 3) Ketidak mampuan *difuser* untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk mendorong udara menuju ruang bakar.
- b. Pada motor diesel tanpa *turbocharger*, berat *volume* udara sangat tergantung pada kondisi udara *atmosfer* di hisap. Bila tekanan udara lebih tinggi dan temperatur yang lebih rendah, berat udara yang dihisap akan bertambah. Sebaliknya bila tekanan udara lebih rendah dan temperatur yang lebih tinggi, berat udara yang dihisap akan berkurang, jika kita bandingkan dengan daya motor maksimum yang dihasilkan, dengan faktor kelebihan udara yang sama, ternyata bahwa dengan tekanan udara yang lebih tinggi dan temperatur yang lebih rendah dapat diperoleh daya motor yang lebih besar.

Demikian juga dalam keadaan dimana jumlah maksimum bahan bakar yang disemprotkan adalah konstan, meskipun faktor kelebihan udara tidak konstan, tekanan udara yang lebih tinggi dan temperatur yang lebih rendah akan menghasilkan daya motor yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tekanan yang lebih rendah dan temperatur yang lebih tinggi akan menyebabkan berkurangnya jumlah udara yang dimasukkan sehingga

faktor kelebihan udara menjadi lebih menurun, dengan demikian efisien termal dan daya motor yang dihasilkan akan menurun, sementara gas buang asapnya lebih tebal.

Hal tersebut terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna, karena tidak ada keseimbangan antara bahan bakar dan udara sehingga gas buang dari hasil pembakaran tidak dapat menggerakkan *blower* secara optimal. Udara yang dihisap oleh *blower atau compresor* tidak selamanya bersih, akan tetapi sering tercampur dengan kotoran-kotoran debu, minyak-minyak yang ada disekitar *blower side*, serta karbon karbon yang di hasilkan oleh pembakaran yang keluar lewat cerobong, dihisap oleh *blower* kamar mesin, dimana salah satu saluran udara dari *blower* diarahkan ke *blower side*.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. Alternatif Pemecahan Masalah

a. Kurangnya Suplai Udara Dari Turbocharger System

Alternatif pemecahan masalahnya adalah:

1) Memaksimalkan Perawatan Terhadap Turbocharger

Tehnik perawatan pada *turbocharger* dilakukan pada saat mesin induk dalam keadaan tidak beroperasi. Adapun perawatan yang dilakukan terhadap *turbocharger* sebagai berikut :

a) Perawatan pada saringan udara (Air filter)

Saringan udara pada *blower turbocharger* berfungsi untuk menyaring udara yang bercampur dengan kotoran seperti debu, uap minyak dan partikel—partikel kecil. Langkah pembersihan dapat dilakukan dengan pencucian menggunakan cairan *chemical multi cleaner*. Cara tersebut dapat membersihkan kotoran yang menempel pada kawat, Atau dengan melakukan penggantian dengan saringan yang baru.

b) Perawatan pada sudu-udu turbine.

Untuk perawatannya, posisi mesin induk dalam keadaan beroperasi dan putaran mesin dalam keadaan maksimal, sekitar 75% dari ketentuan yang tertera dari *instruction manual book* mesin di atas kapal.

Sudu—sudu turbin merupakan bagian dari salah satu komponen *turbocharger* yang mempengaruhi putaran dari *turbocharger*. Dari komponen bagian sudu turbin bentuk *blade* dan panjang kisar *blade* harus benar-benar baik kondisinya. Karena sudu langsung digerakan oleh aliran kecepatan dari gas buang. Oleh karenanya, hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan aliran gas buang harus benar-benar diperhatikan dan di jaga guna menghindari kerusakan turbin *blade*.

Kerusakan turbin *blade* disebabkan karena rusaknya *filter receiver* yang terletak sebelum masuk *turbine side* sehingga kotoran - kotoran yang berada di dalam ruang tabung *receiver manifold* gas buang langsung mengenai *turbine blade* sehingga *turbine blade* rusak.

c) Perawatan Flexible join

Untuk merawat pada bagian tersebut dilakukan dengan selalu menjaga isolasi tetap baik dan harus menjaga baut dan sambungan tetap terikat kencang, jangan sampai ada kelonggaran dari ikatan baut sebab akan memberikan kesempatan lebih bebas dari getaran. Akibat pengaruh getaran mesin atau kapal dan kemungkinan kebocoran gas buang keluar akibat rusaknya *flexible joint* karena getaran yang berlebih. Selalu *maintenance* minimal *spare part* tetap tersedia dan siap digunakan pada saat diperlukan.

Apabila terdeteksi adanya kebocoran gas buang segeralah melakukan pengecekan dari mana sumber kebocoran. Apabila diketahui dari *flexible join* bocor atau pecah segeralah lakukan

penggantian dengan suku cadang yang sudah siap sehingga permasalahan dapat segera diatasi dan efek dari kebocoran gas buang terhadap keadaan di kamar mesin bisa dihindarkan.

Dalam hal permasalahan kebocoran baik pada sambungan *flange* dan pada flexible joint yang bocor, untuk sementara, sambil menunggu waktu yang aman, maka hanya dibalut dengan menggunakan semen dan dilapisi oleh balutan dari asbestos supaya gas buang tidak bocor untuk beberapa saat sampai tiba waktunya untu melakuan penggantian dengan spare part yang tersedia. Selama perjalanan maka lakukan persiapan-persiapan bahan dan kunci-kunci yang diperlukan. Sehingga akan lebih cepat dan lancar saat proses penggantian. Pada saat pelaksanaan atau pemasangan *flexible* penggantian joint haruslah diperhatikan arahnya jangan sampai terbalik, harus searah dengan aliran gas buang, sehingga flexible joint tersebut tidak cepat rusak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar *flexible joint* tidak cepat rusak diantaranya adalah:

- (1) Jaga jangan sampai terjadi adanya *pressure* yang berlebih atau *back pressure* akibat gas buang tidak lancar keluar cerobong akibat tertahan oleh sudu pancar yang menyempit akibat kotoran yang menempel.
- (2) Menjaga temperatur gas buang jangan sampai melebihi ketentuan (*over heat*).
- (3) Hindarkan terjadinya getaran yang berlebihan.
- (4) Menjaga jangan sampai terjadinya *over speed engine*.
- d) Perawatan berdasarkan running hours (overhaul)

Pelaksanaan *overhaul* dalam perawatan *turbocharger* sangat perlu dilaksanakan guna mendapatkan *performance turbocharger* yang maksimal, *overhaul* dilakukan menurut jam kerja berdasarkan *Intruction Manual Book* di atas kapal dari *maker*.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dari kerusakan dan keausan serta kebocoran minyak pelumas dari *labirinth seal* yang dapat membawa dampak buruk terhadap *performance* mesin induk dan *turbocharger* sendiri.

2) Melakukan Overhaul / Cleaning Pada Turbocharger

Turbocharger memiliki perawatan sendiri yaitu perawatan periodik antara lain:

- a) Pengecekan minyak lumas yang dipergunakan harus sesuai untuk bantalan dan harus diganti selama waktu tertentu yaitu 120 jam.
- b) Setelah 100 jam operasi check baut dan kur yang kendor.
- c) Setelah 250 jam pembersihan filter.
- d) Setelah 500 jam operasi bersihkan kompressor turbocharger, atau setiap terjadi penurunan tekanan 10% pada beban yang sama, contoh tekanan yang dihasilkan turbocharger 0,80 kg/cm² pada beban yang sama terjadi penurunan menjadi 0,72 kg/cm² maka waktunya untuk pembersihan kompressor. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) Pembersihan secara periodik yaitu pada saat pembongkaran/

 overhaul turbocharger untuk pembersihan, pembersihan
 dapat menggunakan minyak tanah, kerosin, atau minyak
 lumas untuk menghindari bahaya. Air tidak efektiv untuk
 membersihkan kompressor.
 - (2) Pembersihaan saat ada beban yaitu pembersihan kompressor ketika mesin dipanaskan atau kurang lebih ¾ dari beban penuh. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, pembersihan kompressor ketika mesin beroperasi pada beban penuh.
- e) Setiap 4000 jam kerja bersihkan elemen filter udara, pembersihan dapat dilakukan dengan cara menyemprot menggunakan udara tekan, jika kotoran terlalu tebal dan lengket bersihkan dengan kerosin dan sebelum dipasang kembali.

- f) Setiap 8000 jam atau 1 tahun lakukan pembersihan Bagian-bagian kompressor. (*impeller, diffuser, exhaust manifold*, dll).
- g) Setiap 16000 jam operasi atau 2 tahun lepaskan semua bagian, bersihkan dan *check turbocharger*, ganti *spare part* jika perlu, ganti *oring* dengan yang baru.
- h) Setiap 32000 jam atau 4 tahun *turbocharger* harus di *balance* dan pengecekan *impeller*, *turbine rotor* dan bagian penting lain yang diperlukan, dengan menghubungi pusat *service*-nya.
- i) Hal penting pada perawatan dan pengawas *turbocharger* yaitu pada penggantian bantalan poros tiap 16000 jam:
 - (1) Cabut hanya kompressor dan turbin casing.
 - (2) Pasang *dial gauge spindel* pada jari-jari baut poros pada *rotor shaf impeller* dan atur posisi *dial gauge*. Kemudian gerakan *rotor shaft* naik turun menggunakan tangan kemudian lihat posisi jarum kemudian catat dan bandingkan dengan toleransi yang diijinkan 0,92.
 - (3) Jika toleransi yang ditunjukan melebihi batas yang diijinkan segera lakukan penggantian bantalan porosnya (*bearing*).

b. Turunnya Tekanan Udara Akibat *Turbocharger* Kurang Berfungsi

Penyebab menurunnya tekanan udara adalah saringan udara pada *turbocharger* kotor. Oleh karenanya, pembersihan terhadap saringan udara tersebut harus dilakukan se-sering mungkin, karena mengingat *turbocharger* sangat penting agar jumlah udara yang dihisap dan dimamfatkan oleh *blower side* dalam kapasitas yang cukup besar dan memiliki kecepan maksimal dalam kebutuhan proses pembilasan dan proses pembakaran pada silinder mesin induk.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah trsebut :

1) Membersihkan blower side

a) Mencuci dengan *chemical*

Proses pembersihan saringan udara dengan cara mencuci menggunakan *chemical* adalah :

- (1) Melepaskan saringan udara dari housing
- (2) Melakukan perendaman saringan udara dengan cara memasukanya ke dalam wadah yang berisi cairan *chemical* dengan waktu kurang lebih 3-5 jam.
- (3) Mengeluarkannya dari wadah kemudian mencuci kembali saringan udara dengan menggunakan air deterjen, kemudian membilasnya kembali dengan menggunakan air bersih.
- (4) Setelah bersih lalu lakukan pengeringan saringan udara tersebut.

b) Menyemprot dengan angin

Proses membersihkan saringan udara pada *turbocharger* dengan menyemprotkan angin adalah sebagai berikut :

- (1) Melepaskan saringan udara dari housing.
- (2) Melakukan penyemprotan dengan udara bertekanan kurang lebih $3-7~{\rm kg/cm^2}$ dari bagian dalam saringan udara dengan jarak dekat.
- (3) Kemudian lakukan penyemprotan dari bagian luar saringan udara agar supaya debu debu yang menempel pada dinding saringan udara bagian bisa bersih, lakukan penyemprotan dengan jarak 20–30 cm.
- (4) Kemudian lakukan pengetesan saringan udara tersebut dengan mengunakan cahaya lampu atau *flashlight*, baik dari

luar ataupun dari dalam. Ketika cahaya dari lampu atau *flashlight* tersebut terlihat dari luar ataupun dari dalm, berarti saringan udara tersebut suda dalam kondisi bersih.

Pembersihan saringan udara tersebut bertujuan agar supaya udara yang masuk ke *turbocharger* dalam keadaan bersih dan lancar. Pemeliharaan *(maintenance)* adalah faktor terpenting dalam pengoperasian kapal, terutama pemeliharaan *turbocharger* sehingga asupan dan kecepatannya udara tetap terjaga.

2) Membersihkan ruang udara

Karena banyaknya karbon (sisa pembakaran) yang bercampur dengan sisa oli dalam ruang udara, ruang tersebut minimal sekali sebulan dibersihkan, sebab bila hal tersebut lambat dilakukan, kotoran-kotorannya akan membentuk endapan-endapan yang berupa lumpur yang setiap saat dapat terbakar dan juga sangat mengganggu aliran udara menuju ruang bakar sehinga menghambat proses pembakaran dalam ruang bakar.

Hal tersebut perlu dilakukan sebab sesuai dangan pengalaman penulis, katub tersebut sering tersumbat oleh kotoran - kotoran yang berupa lumpur, dari sisa - sisa pembakaran yang bercampur dengan oli sehingga kotoran-kotoran yang lainnya tidak dapat mengalir keluar, katub tersebut pada saat berlayar dibuka ¼ putaran, dengan tujuan agar kotoran - kotoran dapat keluar dan udara tidak terlalu banyak keluar, tetapi pada saat dipelabuhan katub tersebut harus dibuka penuh agar kotoran - kotoran lebih mudah keluar.

3) Perbaikan Exhaust Valve

Perlu diketahui penyebab kerusakan *Exhaust valve* adalah karena kontaminasi dan *fatigue* yang mengakibatkan usia pakai berkurang. *Exhaust valve stem* jadi bengkok bahkan patah mengakibatkan tenaga mesin berkurang (*engine low power*), maka untuk menghindari kerusakan *exhaust valve* yang sama, maka harus dilakukan perawatan

yang sesuai dengan prosedur, kadar *carbon* dan *sulfur* dalam bahan bakar harus sesuai dengan spesifikasi yang dianjurkan oleh pabrikan, serta kebersihan dari komponen pada saat instalasi, agar terhindar dari kontaminasi debu atau yang lainya. Beberapa kerusakan yang sering terjadi pada katup gas buang antara lain, *seating* / kedudukan katup bergeser karena terjadi keausan dan batang katup bengkok. Akibat dari kerusakan tersebut khususnya untuk kedudukan katup (*seating valve*) yang rusak akan sangat berpengaruh pada beberapa fungsi lain seperti terjadinya kebocoran pada saat langka kompresi mesin induk, mesin induk sulit di *start*, mesin induk *abnormal* dan penggunaan bahan bakar menjadi boros.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan penggantian dengan *exhaust valve* yang baru. Akan tetapi apabila tidak tersedia suku cadang yang baru diatas kapal maka dapat di lakukan rekondisi. Bila *exhaust valve* nya terjadi keausan dalam batas toleransi maka perbaikan atau rekondisi dapat dilakukan dalam merekondisinya tetap menggunakan *grinding paste* agar hasilnya bisa maksimal, namun apabila *exhaust valve* tersebut pecah maka untuk memperbaikinya harus dengan melakukan penggantian dengan yang baru. Dan setiap penggantian katup yang baru harus di pastikan terlebih dahulu apakah permukaanya sudah halus atau rata, Tujuannya supaya kedudukan daun katup dapat merapat dengan *seating* katup dari kepala silinder.

Selanjutnya, untuk menjaga kinerja katup gas buang maka perlu dilakukan perawatan secara berkala dan berkesinambungan. Adapun perawatan-perawtan yang dapat dilakukan terhadap katup gas buang diantaranya adalah:

- a) Pemeriksaan kerak karbon, keadaan muka katup dan perubahan warna
- b) Periksa perubahan warna dan bentuk batang katup, keausan dan pelumasan
- c) Periksa kelonggaran dan keausan pemegang katup
- d) Periksa pegas katup terhadap kemungkinan patah, aus, korosi.

- e) Ukur diameter batang katup
- f) Grinding katup pada dudukannya pada jam kerja yang telah ditentukan
- g) Penggantian katup jika muka katup sudah rusak
- h) Secara berkala adakan pengukuran dengan *feeler gauge* (valve clearance).

2. Evaluasi Terhadap Alternatif Pemecahan Masalah

a. Kurangnya Suplai Udara Dari Turbocharger System

Evaluasi pemecahan masalahnya adalah:

1) Memaksimalkan Perawatan Terhadap Turbine Whell

Keuntungannya:

- a) Suplai udara pada turbocharger menjadi normal
- b) Proses pembakaran menjadi sempurna

Kerugiannya:

- a) Membutuhkan kedisiplinan *2nd-Engineer* sebagai penanggung jawab dalam hal perawatan *turbocharger*
- b) Membutuhkan pemahaman yang lebih tentang prosedur perawatan yang benar.

2) Melakukan Overhaul / Cleaning Pada Turbocharger

Keuntungannya:

- a) Turbocharger dapat berfungsi dengan baik
- b) Dapat diketahui kondisi dari semua komponen-komponen turbocharger

Kerugiannya:

- a) Overhaul membutuhkan waktu yang cukup lama
- b) Membutuhkan suku cadang untuk mengganti komponenkomponen yang rusak

b. Turunnya Tekanan Udara Akibat *Turbocharger* Kurang Berfungsi

Evaluasi pemecahan masalahnya adalah:

1) Membersihkan blower side

Keuntungannya:

Blower side bersih dari kotoran sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Kerugiannya:

Membutuhkan pemahaman dan ketelitian dalam pelaksanaannya.

2) Membersihkan ruang udara

Keuntungannya:

Dapat menunjang proses pembakaran yang sempurna

Kerugiannya:

Membutuhkan pemahaman dan ketelitian dalam pelaksanaanya.

3) Perbaikan Exhaust Valve

Keuntungannya:

- a) Exhaust valve dapat berfungsi dengan baik
- b) Tekanan udara normal

Kerugiannya:

- a) Membutuhkan suku cadang baru atau layak pakai
- b) Membutuhkan ketelitian dalam pelaksanaannya

3. Pemecahan Masalah yang Dipilih

a. Kurangnya Suplai Udara Dari Turbocharger System

Pemecahan masalah yang dipilih untuk mengatasi masalah kurangnya suplai udara dari *turbocharger system* adalah dengan cara memaksimalkan perawatan terhadap *turbin blade*.

Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas buang yang mengandung carborasi yang pekat dan muda melekat pada *turbin blade turbocharger*, sehingga tekanan ekspansi gas buang menurun.

b. Turunnya Tekanan Udara Akibat *Turbocharger* Kurang Berfungsi

Masalah yang dipilih untuk mengatasi turunnya tekanan udara yaitu dengan cara melakukan pembersihan terhadap saringan turbocharger atau melakukan penggantian dengan saringan yang baru, melakukan pemeliharaan terhadap *blower side* dan membersihkan ruang udara secara berkala.

Air Filter Gauge sangat penting untuk mengetahui seberapa kotornya saringan udara dari turbocharger tersebut, oleh karenanya engine crew atau lebih khusus 2nd-Egineer harus sering melakukan pengecekan terhadap air filter gauge tersebut.



Gambar : 3.1 (*Turbocharger Air Filter Gauge*)

Posisi dari *air filter gauge* terpasang antara *filter housing* dan *compressor housing*, berfungsi untuk memonitor kondisi dari pada filter udara, cara membacanya adalah kita lihat tulisan *filter change* pada *gauge*, apabilah tulisan tersebet berada pada posisi 8 IN H₂O hal tersebut menandakan bahwa saringan udara sudah kotor maka perlu dibersihkan atau dilakukan penggantian dengan saringan udara yang baru.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Kurangnya suplai udara dari *turbocharger system*, disebabkan oleh :
 - a. *Turbocharger* kotor pada *turbine blade* oleh karbon gas buang yang menempel, bahan bakar telah tercampur air atau *Intercooler* yang sudah terlalu kotor sehinga tidak bisa menghasilkan udara bersih untuk pembakaran dan tekanan yang rendah. Disini dapat menunjukan bahwa sistem perawatan tidak berjalan dengan baik.
 - b. Temperatur udara tidak normal dikarenakan kisi-kisi dari *Intercooler* kotor sehingga kisi kisi tesebut sebagai media pelepas panas tidak berfungsi dengan baik.
- 2. Turunnya tekanan udara akibat *turbocharger* kurang berfungsi disebabkan oleh:
 - a. Kotoran kotoran yang lolos dari filter udara dan terhisap masuk ke dalam compressor lalu menempel pada *compressor blade*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perawatan atau perawatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal / *planned maintenance system (PMS)*.
 - b. Kerusakan pada *exhaust valve* dikarenakan jam kerja dari *exhaust valve* yang sudah melewati batas maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab-bab sebelumnya mengenai perawatan sistem udara di SV. Giat Jaya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Untuk mengatasi masalah kurangnya suplai udara dari *turbocharger system*, dikarenakan banyak kotoran pada *moving blade*, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Hendaknya 2nd-Engineer melakukan perawatan yang terencana pada turbocharger dengan membersihkan blower side, sehingga turbocharger dapat berfungsi dengan baik.
 - b. Hendaknya *2nd-Engineer* melakukan perawatan yang terencana pada saringan *turbocharger*, sehingga proses masuknya udara tidak mengalami hambatan di karenakan saringan yang kotor dan udara yang masuk dalam keadaan bersih.
- 2. Untuk mengatasi masalah turunnya tekanan udara akibat *turbocharger* kurang berfungsi, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : :
 - a. Hendaknya Perusahan dalam melakukan perekrutan calon 2nd-Engineer harus melakukan Assessment tentang semua tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 2nd-Engineer di atas kapal, Agar supaya ketika yang bersangkutan bekerja di atas kapal bisa melakukan pemeliharaan dengan benar.
 - b. Hendaknya *2nd-Engineer* melaksanakan perawatan dan perbaikan pada *exhaust valve* secara berkala dan menggantinya sesuai jam kerja (*running hours*) dari *exhaust valve* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (2006). *Motor Diesel Kapal*, jilid 1; Pusdiklat Perhubungan Laut Jakarta.
- Endrodi. (2000). Motor Diesel Penggerak Utama. Semarang: PIP Semarang
- **Jusak Johan Handoyo**. (2015). *Manajemen Perbaikan Dan Perawatan Kapal*, Jakarta : Djangkar
- **Karyanto, E**. (2000). *Panduan Reparasi Mesin Diesel, Dasar Operasi Service*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya
- **Wiranto, Tsuda Koichi**. (2001). *Motor Diesel Putaran Tinggi*, Cetakan Sembilan, Jakarta : PT Pradya Paramitra
- **Zainal Arifin, Sukoco**. (2008). *Teknologi Motor Diesel*, Cetakan Pertama, Bandung : Alfabeta

SV. GIAT JAYA (ex. Nautika Pride)

SHIP PARTICULARS



Ship's Type	Offshore Supply Cargo Vessel
Ship's owner	PT. TRUAYA GLOBAL MARINDO
Length Overall	58.30 M
Length B.P.	52 00 M
Beam	13.80 M
Depth	1 5.50 M
Draft	: 4.80 M
Tonnage	GRT 1302 NT 390
IMO Number	9541162
Port of Registry	Jakarta
Call Sign	Y80152
Year Build	2008
Ship's Builder	: Sarawak Silpways Sdn Bhd
Designed by	Conan Wu & Associates, SIN
Construction Material	: Steel Construction
Classification	: RINA , RI no. 94743
	; C ® Offhshore Support Vessel
	: Unrestricted Navigations
Bunker Convention Blue Card	: Registered no. 201600317
Marine & Hull Insurance	Comply
MMSI	525 010 344
Mark of Tonnage	GT 1902 No. 4121/84
Protection & Indemnity	± Comply Class 1

MAIN PROPULSION SYSTEM		
Main Engines	1	2 x Cummins KTASOM2
		1.600 bh peach Total 3.200 HP/
ALANGA ANGEN		2.386 Kw, RPM Max. 1.800
Gear Box	- +	1 x MG 5506DC
Steering Gear	1	Wagner Jog Lever Jt-100
Rudder	1	Feedback RFU 2000
Propulsion	1	2 x Mentrade FPP in Norries
Generators	-1	2 x Caterpillar 3406 C,
10		Output 315kW/393,75 kVA each
Emergency Generator	1.1	Driven by Perkins Diesel 70 HP
Bow Thruster	4	Driven by Cummins Diesel
		Type KTA19-MX, 5 tons thrust
		HRP Tunne Thruster 3001TT

PERFORMANCE		
Speed	11	12:0 Knots @100% MCR
Cargo Deck Space	1	39.16 m x 10.76 m = 421.36 m2
Cargo Deck Load	1	7 Ton/m ²
Cargo Feel Oil Tank Capacity	1	Total \$20,80 cubic meter
Cargo PW Tank Capacity	1	Total 394,80 cubic meter
Cargo Fuel Oil Transfer Ratus	+	150 m3/hour Min. @70M Head
Cargo Fresh Water Transfer Rates	-1	120 m3/hour Min. @75M Head



NAVIGATION ELECTRONICS		
GMDSS Radio Station	1	Feruno RC-1800F/1800T
Radar	T	JRC, 1x NWZ .173 and
		1x NCD 4170
Magnetic Compass	-1	Lifley & Gilley MK2000
Magnetic Compass (Standard)	+	2 units x Yokogawa MED-89424
Compass Deviation Card	13	Veranautikas/Hidros
Gyro Compass - Repeater	-	Yokogawa CMZ- 9009
A CHARLES THE SHEET OF THE	=	Havant, Type NT920 U.K.
Azimuth Ring/Mirror		1 unit; Yokogawa MKX-617
Auto Pilot	1.5	Navitron NT991G MK2
GPS Navigator + Repeater	12	1 unit Foruno GP-150
		1 unit Furuno GP-32 (Reperater
		1 unit Forumo R.D-30
Depth Sounder	7.7	JRC, JFE-980
UAIS Transponder	1	Feruno FA-150
SSAS	11	Feruno SSAS IC-307
Doppler Log	1	JRC JLN-205
Internet	- :	AST Global
Single Side Band	- 1	Furuno FS-1570/2570
MF/HF Rad io	1	1 unit; ICOM Type IC-M710
VHF Radio	12:	2 units; ICOM; IC-M34
1100000		Furuno H 5-2003
Walkie Talkie	- 1	5 units; ICOM; IC-M34
Binoclear	- 1	3 units
Navtor	-	NX-700A/B
VHF Radiotelephone	- 1	Furuno FM-88000/88005
Analogue Heading Repeater	1	Noverce NT920HR MXII
Barometer		1 unit; Barigo
Septant	14	1 unit type GLH130-40
Thermometer	1	1 unit Cammon
Rudder Indicator	7	150 Series Angle Indicator System PMD
		150 Seres Angle Indicator System AFT

SPECIAL EQUIPMENT	
Thermo fluid heating system	Aalborg / 4-TFO-008
Water Maker	: Reverse Osmosis 2 x 5m3/day
Gantry Crane	585 hydroulic at #1 boom AS SWL 31
Fuel Cons. Monitoring System	E-GenKit by Power Instrument
Fresh Water Maker	ECH20Technic, 2 x 5 ton/day.

Resove Boat	1.	I unit with outboard engine
		25 HP 6 person capacity
CO2 Fire Extinguisher System	- 1	12 Bottles centralized
Fire Detection and Alarm System	1	Fitted
External Fire Fighting System	1	Half Fift 1:200 m3/hours
		Driven by Detroit Diesel.
Fire Monitors	-	2 units
Fire Hydrants	- 1	12 units c/w Cover and Seals
Fire Extinguishers	.1.	Dry Powder 6kgs 12 units

DECK EQUIPMENT		
Anchor Windlass com winch	1.0	Mentrade
Bollard	14	Marine Cross Joint & units each side
Capstan	11	Mentrade, 5 Tonnes
Electrical Sockets	+	14 units (female)
Cargo Railing Goard	- 4	Fitted

Cabins 1 7 Cabins 4 Men 5 Cabins 2 Men 5 Cabins 2 Men Mess Room 1 Capacity for 20 Persons
Cabins 1 7 Cabins 4 Men 5 Cabins 2 Men 5 Cabins 2 Men Mess Room 1 Capacity for 20 Persons
5 Cabins 2 Men Mess Room : Capacity for 20 Persons
Mess Room : Capacity for 20 Persons
The state of the s
Washing Machine : 2 units
Dryer : 2 units

		Water Chemical 9kgs 4 units
		Foam AFF 9 kgs 8 units
		CO2 Portable 45 kgs 1 unit
		CD2 Portable 5 kgs 1 unit
Life Raft		3 units at P/S Cap. 20 persons
		3 units at STB/S Cap. 20 persons
Life Buoys		15 units c/e SIL and Buoyant lines
Life Jackets	1	50 units c/w SIL and deflector tape
MDB	.1	2 units
Breathing Apparatus	1	4 sets, Interspiro
GMDSS Walkie Talkie (two way)		3 units ICOM IC-GM1600
Fireman Dutfit	1	2 complete sets
0833	-	4 complete sets
Radar Transponder (SART)	1	2 units McMord o 54
EPIRB	T	1 unit SMRAD EP 50
Pyrotechnic	,	As per SOLAS Requirements
Scrambling Net	-1	2 units, each 3m x 5m size.
Fire Nanket	7	2 units

SICKBAY		6.0
SICKBAY	1	1 Room
Equipments	1	1 Bed for Observation
		Medical Supplies
		Strectcher 1 unit
		Life Oxygen pax - Oxygen unit
		AED
Location	- 1	Accompdation Main Deck







CREW LIST.

Name of vessel : SV. GIAT JAYA
Vessel Type : SUPPLY VESSEL
Call Sign : YBHS2

Port of Registry : JAKARTA : INDONESIA

Last port : Pabelokan Next Port : Pabelokan

ON	NAME	Rank	COC	COC Number	PKL NUMBER	Date of Birth	Seaman Book	EXPIRE DATE
1	M.FAHRUL PADINDI	Master	ANT-11	6200520754N20216	No.PK.308/41/20/KSOP.KS/-18	28.03.1978	F 319569	05.02.2023
2	TIMOTIUS YOHAN N	Chief Officer	ANT - III	6200320360M30217	No.AL.524/38/18/KSOP.KS/20	10.11.1988	6 020085	18.08.2023
3	ALI SODIKIN	2nd Officer	ANT-IV	620082911M40519	No.AL.524/35/10/KSOP.KS/20	04.05.1973	F.077321	13.12.2022
4	HELWIS DAME	Chief Eng.	ATT-11	6200096640720114	No.PK.308/49/8/KSOP.KS/S-18	10.02.1972	6.020477	07.09.2023
5	ANSELMUS TIIKO	2rd Eng.	ATT-11	6200089169720114	No.AL.524/33/7/KSOP.KS/19	21.06.1973	E. 065723	20.02.2023
9	FEDLY	3rd Eng.	ATT-IV	6200472819543817	NO.PK.308/36/10/KSOP.KS-17	31.01.1987	G.048837	27.01.2024
1	WARSITA	AB	ABLE. DECK	6201192597N60711	No.AL.524/39/16/KSOP.KS/20	26.10.1977	F.003575	20.03.2022
80	SAM ELWIN SUHADA	AB	ABLE. DECK	6211428924340219	No.AL.524/18/18/KSOP.KS/2021	24.06.1997	D.080286	19.05.2022
6	ARHAM	AB	ANT-V	6200519624N50209	No.PK.308/49/10/KSOP.KS/5-18	18.04.1978	E.158166	02.03.2022
01	IRFAN	AB	ABLE DECK	6211947751340521	No.AL.524/21/12/KSOP.KS/2021	10.02.1994	F327725	04.02.2023
11	YULIANTA	Cook	BST	6211926638011019	No.AL.524/19/6/KSOP.KS/2021	06.11.1988	G 026621	16.09.2023
12	AHMAD HARUN AL HAKIM	Oiler	ATT-V	6201113410750214	No.AL. 524/39/17/KSOP.KS/20	10.08.1983	E.116530	30.08.2023
13	BENYAMIN SINAY	Oiler	ABLE.ENG	6201013217760110	No.PK.308/7/17/KSOP.KS/2017	21.04.1972	F.265749	26.08.2022
14	RIFALDO JHON KANSIL	Oiler	ABLEENG	6201509005420716	No.AL.524/23/11/KSOP.KS/2021	23.10.1991	F.028312	F.028312 17.07.2022

Total Crew, 14 Persons On Board.

(M. Fahrul Padindi) Master

Acknowledged,

PLANNED MAINTENANCE SYSTEM (PMS)

Page 1

4	TRIJAYA GLOBAL MARINDO					F	C-052	
	ANA PEMELIHARAAN KAPAL	Market Control	2024			PK	THN	
ama	Kapal : Gist Jaya Stoboord Propulsion Main Engine	Bulan : April	2021		Total Run	ning Hours	6772	
	Model : Cummins KTASOM2				Hours Don	e This Month:	500	
	Power : 1600 8hp @ 1800 Rpm				Previous R	unning Hours	6272	
	Serial No : 33177293							
100	The second secon	Freq'		Mainte			-	
TEM	DESCRIPTION	(hes/day)	hrs	Last Done Hrs After hrs date Maint'			Status	
1	Daily		10.5	-				
	Before starting the engine, followings need to be checked: Leaks, loose or damaged parts, worn or damaged belts, any change in engine appearance & odor of fuel.	Delly		out daily. If the log book				
b	Cranckase Breather Tube - Inspect the breather tube for sludge.	Delly	1					
	Fuel Water Separator - Drain the water & sediment from the separator.	Delly						
d	Lubricating Oil Level - Checking the oil level to make sure the level / measurement is correct.	Delly "						
	See Water Strainer - inspect the see water strainer for any foreign objects that could restric water flow.	Daily						
t	Air Cleaner Restriction - Check the mechanical indicator.	Daily						
	Drive Belts - Maintenance check for any abnormalities.	Delly						
2	500 hours	l						
	Fuel Filters - Clean ,Drain, Change the filters	500	6271	01/04/2021	501	-1	OK	
4	Coolant Filters - Change the filters,	500	6273	01/04/2021	501	-1	OK	
€.	Supplemental Coolant Additive(CSA) - Maintenance check	500	6271	01/04/2021	501	-1	OK	
4	Charge - Air Cooler - Inspect the charge air cooler,	500	6271	01/04/2021	501	-1	OK	
	Front Engine Support Bracket - Maintenance Check, grease the front engine support.	500	6271	01/04/2021	501	-1	OK	
	Engine Mounts - Inspect the washer & nuts for any broken or loose bolts.	500	6271	01/04/2021	501	-4	OK	
ŧ	Zinc Anode : Inspect for Reuse	500	6271	01/04/2021	501	- 4	OK	
3	1000 hours	//					1	
	Lubricating Oil and Filters : Drain, Change Oil & Filter	1.000	5779	28/03/2021	999	1	OK	
4	1500 hours						1	
÷	Air Compressor Discherge Line : Maintenance Check.	1500	6271	01/04/2021	501	999	DK.	
_		1100	6271	01/04/2021	501	999	OK	
h	Batteries : Impect		-			-	OK.	
.6	Battery Cables and Connections: Initial Check	1500	6271	01/04/2021	501	999	-	
6	Crankshaft: Maintenance Check	1500	6271	01/04/2021	501	999	ok	
	Engine Mounts : Maintenance Check	1500	6271	01/04/2021	501	999	OK	
	Engine Support Bracket, Front : Maintenance Check	1500	6271	01/04/2021	501	999	OK	
1	Engine support practary manifestore crimis.	2.700	9477		111111			
	Overhead Set (OBC) : Mechanically Actuated (jector	1500	6271	01/04/2021	501	999	OK	

ENCA	200	TUN						
lama	Kapal : Giat Jaya	Bulan : April 2	PK	THN				
	Staboard Propulsion Main Engine Total Running Hours Model : Cummins KTA50M2 Hours Done This Month: Power : 1600 Bhp @ 1800 Rpm Previous Running Hours: Serial No : 33177293							
ITEM	DESCRIPTION	Freq' (hrs/day)	Last Done		Hrs After	Hrs To Due	Status	
			hrs	date	Maint'	763 10 000		
5	6000 hours		-					
	Air Compressor Unloader and Valve Assembly : Maintenance Check	6.000	6.271	24/02/2021	501	5.499	CK	
b .	Cooling System : Drain, Fill, Flush	6,000	6.271	24/02/2021	501	5.499	OK	
•	Fan Hub, Belt Driven : Maintenance Check	6.000	6.271	24/02/2021 24/02/2021	501 501	5.499 5.499	OK	
d	Fuel Pump : Calibrate	6.000	6.271				OK	
	Injector: Calibrate	6.000	6.271	24/02/2021	501	5.499	OK	
1	Sea Water Pump : Maintenance Check	6.000	6.271	24/02/2021	501	5.499	OK	
t	Turbocharger: Maintenance check, Measure, Replace	6.000	6.271	24/02/2021	501	5.499	OK	
h	Vibration Damper, Viscous : Impec for Reuse, Leuk test, Measure.	6.000	6.271	34/02/2021	501	5.499	OK	
1	Water Pump : Maintenance Check.	6.000	6.271	24/02/2021	501	5.499	OK.	
emar	NS : 1) 06/03/2020 LAST DONE GENERAL OVER HAUK 6/03/2021 : Fuel Pump : Calibrate 8/3/2021 : Lubricating oil and filter, Air compressor dischar 28/3/2021 : Fuel filter, Coolant filter, Supplemental coolant				42			
	Engine mounts, Zinc anode	and the contract of	COOKE, TORK	mgme support or a				
	Prepared By: Checked By:							

6	FC	FC-052							
-	NA PEMELIHARAAN KAPAL	Land				PK	THN		
Nama Kapal : Giat Jaya Port Side Propulsion Main Engine Model : Cummins KTA50M2 Power : 1600 8hp @ 1800 Rpm Serial No : 33177336		Bulan : April	2021		717				
				e This Month: unning Hours:	501				
	DESCRIPTION	Freq' (hrs/day)		Mainte	200	Status			
ITEM			Last Done hrs date		Hrs After Maint'		Hrs To Due		
1	Delly			-					
	Before starting the engine, followings need to be checked: Leaks, loose or damaged parts, worm or damaged belts, any change in engine appearance & odor of fuel.	Daily	To carry out daily. If any abnormalities found, note down in the log book & report to Ch.Engineer.						
5	Crunckase Breather Tube - Inspect the breather tube for sludge.	Daily							
	Fuel Water Separator - Drain the water & sediment from the separator.	Daily							
đ	Lubricating Oil Lavel - Checking the oil level to make sure the level / measurement is correct.	Daily	1						
	Sea Water Strainer - Inspect the sea water strainer for any foreign objects that could restric water flow.	Daily							
r	Air Cleaner Restriction - Check the mechanical indicator,	Daily							
t	Drive Befts - Maintenance check for any abnormalities.	Delly							
2	500 hours				1000		-		
	Fuel Filters - Clean , Drain, Change the filters	500	216	36/04/2021	501	-4	OK		
b	Coolant Filters - Change the filters	500	716	16/04/2021	501	-1	OK		
ε	Supplemental Coolant Additive(CSA) - Maintenance check	500	216	16/04/2021	501	-4	OK		
d	Charge - Air Cooler - Inspect the charge air cooler.	500	216	36/04/2021	501	-1	DE		
	Front Engine Support Bracket - Maintenance Check, grease the front engine support.	500	216	16/04/2021	501	-1	OK		
1	Engine Mounts - Inspect the washer & nuts for any broken or loose bolts.	500	216	16/04/2021	501	:40	ОК		
	Zinc Anode : Iropect for Reuse	500	216	16/04/2021	501	- 4	OK		
3	1000 hours				100				
	Lubricating Oil and Filters : Drain, Change Oil & Filter	1.000	0	23/2/2021	717	283	OK		
	1500 hours								
-	Air Compressor Discharge Line Maintenance Check	1.500	0	23/2/2021	717	783	OK.		
b	Butteries : Impect -	1.500	0	23/2/2021	717	783	OK		
-	Battery Cables and Connections : Initial Check	1.500	0	23/2/2021	717	783	OK		
d	Crankshaft: Maintanance Chock	1.500	0	23/2/2021	717	783			
_		1.500	0		-	10000	OK.		
+	Engine Mounts : Maintenance Check		-	23/2/2021	717	783			
1	Engine Support Bracket, Front : Maintenance Check	1.500	0	23/2/2021	717	783	OK		
	The state of the particular state of the sta	8 4 44		The first remarker	79.00	1900.00	200.0		
g h	Overhead Set (OBC): Mechanically Actuated ljector Fan Drive idler Arm Assembly: Maintenance Check	1.500	0	23/2/2021	717	783	DUE		


	RENCANA PEMELIHARAAN KAPAL							
Nama	PK	THN						
	Port Side Propulsion Moin Engine Model : Cummins KTA50M2 Power : 1600 Bhp @ 1800 Rpm Serial No : 33177293		ning Hours : e This Month : unning Hours :					
				Mainte				
ITEM	DESCRIPTION	(hrs/day)	hrs	t Done date	Hrs After Maint'	Hrs To Due	Status	
5	6000 hours			0 0	Tat-1	1	IN LAST	
	Air Compressor Unloader and Valve Assembly : Maintenance Check	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
b	Cooling System : Drain, Fill, Flush	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
•	Fan Hub, Belt Driven : Maintenance Check	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
d	Fuel Pump : Calibrate	6.000	0	21/2/2021	717	5.283	OK	
	injector : Calibrate	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	Renw	
1	See Water Pump : Maintenance Check	6.000	0	23/2/2021	717	5,283	OK	
E	Turbocharger: Maintenance check, Measure, Replace	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
h	Vibration Damper, Viscous : Imspec for Reuse, Leak test, Measure.	6,000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
1	Water Pump : Maintenance Check.	6.000	0	23/2/2021	717	5.283	OK	
lema	23/02/2023 LAST DONE GENERAL OVER HAUL MAIN ENG 23/02/2023 : Renew Air Cooler 23/02/2023 : Injector : Calibrate 23/02/2021 : Fuel Pump : Calibrate	NE PORT SIDE						

NOGVA

CUMMINS KTA50-M2

> 1600 HP (1193 KW) @ 1800 RPM

- > Unit injector
- Low RPM
- > High torque
- > Heat exchanger or keel cooling




Cummins Propulsion


KTA50 has V16 cylinders with unit injectors that give good fuel economy and low emissions. The air intake is turbocharged. Dry exhaust manifold with water shielding. High torque gives good response when maneuvering and low rpm reduces noise and vibration levels. 24-volt electrical system with Nogva Motor Computer monitoring system. The K-Series has been on the market for over 25 years and has shown that it is reliable and durable in tough marine environments.

Technical Specifications


Rated power*	1600 / 1193 (hp / kW)
Engine speed*	1800 RPM
Displacement	50000 cm ³
Number of cylinders	V16
Bore and stroke	159 x 159 mm
Compression ratio	13,9:1
Fuel injection	Unit injector
Aspiration	Turbocharged and after cooled
Cooling system	Heat exchanger or keel cooling
Electrical system	24-volt
Weight (dry)	5166 kg
Rating	Continuous Duty
Emission rating	IMO Tier 2







HOLSET HX82 - HX83 TURBOCHA	AROER SPECS
For Engine Capacity (liters)	Up to 25
Output Range (kW)	375-840
Airflow (kg/s)	1.5
DIMENSIONS:	
Length (mm)	332
Width (mm)	318
Height (mm)	300
Smallest Mass (kg)	35
Largest Mass (kg)	55
OPTIONS:	
Ti Impeller	Yes
Machined From Solid Impeller	Yes



DAFTAR ISTILAH

Bearing : Bantalan yang berfungsi sebagai penyangga rotor sehingga

membuat rotor dapat stabil/lurus pada posisinya di dalam

casing dan rotor dapat berputar dengan aman dan bebas.

Boiler economizer : Suatu ketel penghasil uap dimana ketel tersebut menerima

panas dari panas gas buang sebelum dibuang melalui

cerobong disaat kapal berlayar

Back pressure : Suatu kejadian terjadinya tekanan balik pada turbocharger

diakibatkan intercooler kotor atau sumbat oleh minyak

berlumpur dan debu

Bellow expansion

joint

: Flange sambungan saluran gas buang antara exhaust valve

dengan exhaust manifold

Blower : Bagian dari komponen turbocharger yang bersebelahan

atau dipasang satu as dengan turbin, dan berfungsi

menghasilkan udara bilas yang ditekan kedalam silinder

mesin melalui intercooler.

Bearing : Suatu elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak

relatif antara 2 (dua) atau lebih komponen agar selalu

bergerak pada arah yang diinginkan, seperti bearing dengan

shaft pompa

Charter party : Persetujuan kontrak kesepakatan antara penyewa dengan

pemilik kapal

Casing : Suatu wadah berbentuk menyerupai sebuah tabung dimana

rotor ditempatkan. Pada ujung kesing terdapat ruang besar

mengelilingi poros turbin dan diluar casing dipasang

bantalan yang berfungsi untuk menyangga rotor

turbocharger

Constant pressure : Suatu sistem gas buang mesin dimana tekanan gasnya

system konstan atau tetap sebelum masuk *turbocharger*

Cylinder	:	Bagian	dari	komponen	mesin	tempat	bergeraknya	torak

naik turun untuk menghasilkan suatu usaha dan merupakan

tempat berlangsungnya pembakaran

Downtime : Kehilangan waktu operasional kapal karena kerusakan

peralatan kapal

Dead slow : Kecepatan kapal paling rendah, biasanya kecepatan kapal

seperti ini saat kapal olah gerak

Decision maker : Pengambilan suatu keputusan sebelum suatu tindakan

dilakukan

Exhaust Manifold : Saluran pipa gas buang tiap-tiap silinder dan diteruskan ke

turbocharger

Exhaust valve : Katup buang yang berfungsi untuk membuang sisa gas

pembakaran dalam ruang bakar dan diteruskan ke saluran

exhaust manifold

Engine room : Suatu komponen yang berfungsi untuk mensuplai atau

blower vent mengisap udara dari udara luar atau dari kamar mesin

Extrapolation : Mengekstrapolasi kemampuan intelektual seseorang

Fuel pump : Alat untuk memompa bahan bakar sebelum bahan bakar

tersebut masuk pengabut

Fresh water cooler : Suatu alat/media pendingin air tawar mesin

Gross tonnage : Berat kapal yang terdiri dari berat geladak-geladak dan

ambang palka

Ignition Delay : Keterlambatan pembakaran didalam ruang pembakaran

mesin.

Impeller : Bagian dari suatu pompa dimana berfungsi untuk mengisap

dan menekan air/benda cair lainnya

Injector : Bagian dari komponen mesin yang berfungsi untuk

pengabutan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran

dalam ruang silinder.

Intercooler : Suatu peralatan dengan bahan anti karat, dilengkapi dengan

sirip-sirip campuran alumunium yang berfungsi untuk

mendinginkan udara tekan dari turbocharger sebelum

masuk ruang udara bilas dan ruang bakar.

Interpretation : Mengenal sesuatu pembahasan serta memahaminya

Intercooler cleaner; Suatu cairan chemical yang dianjurkan untuk

membersihkan intercooler

Lube oil : Bahan pelumas mesin yang berfungsi sebagai media

pendingin, pelumas metal-metal bergesekan, pembersih

kotoran dan sebagai media penyekat

Lifetime : Memperpanjang waktu kerja dari suatu peralatan

permesinan

Lapping : Suatu pekerjaan menskir ulang katup gas buang karena

katup tersebut sudah rusak atau aus

Nozzle Ring : Bagian komponen dari turbocharger yang berbentuk

saluran untuk mengatur kecepatan gas buang yang

disalurkan untuk memutar turbin blade.

Nozzle : Suatu kompenen dalam sistem pengabut bahan bakar

berupa katup atau needle valve yang berfungsi untuk

mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar

Net tonnage : Berat kotor kapal dikurangi dengan isi jumlah ruangan yang

berfungsi tidak dapat dipakai untuk mengangkut barang

muatan

Maker : Pabrik pembuat mesin induk yang ada di atas kapal.

Manual instruction: Buku petunjuk mengenai perawatan dan cara

mengoperasikan mesin yang dikeluarkan oleh pabrik

pembuat

Main engine : Suatu instlasi mesin yang terdiri dari berbagai unit/sistem

pendukung dan berfungsi untuk menghasilkan daya dorong

terhadap kapal, sehingga kapal dapat berjalan maju dan

mundur

Overhaul : Melakukan pengecekan secara menyeluruh, perbaikan atau

mengganti komponen mesin jika ada yang rusak.

Owner : Pemilik dari suatu kapal atau perusahaan

Overheating : Suatu keadaan dimana suhu dari suatu mesin atau peralatan

lainnya diatas suhu normal

Piston : Bagian dari kompenen mesin yang berfungsi untuk

menghasilkan kompresi hingga terjadi ledakan atau usaha

PMS (Planned : Suatu sistem perencanaan pemeliharaan kapal yang berisi

Maintenance hal-hal yang harus dilakukan dalam perawatan dan

System) pemeliharaan peralatan kapal.

Pulse system : Suatu sistem gas buang mesin dimana tekanan gasnya

secara denyut sebelum masuk *turbocharger*

Rotor : Bagian yang berputar terdiri dari ppros dan sudu-sudu

gerak yang terpasang mengelilingi rotor. Jumlah baris sudu-

sudu gerak pada rotor sama dengan jumlah baris sudu diam

pada casing. Pasangan antara sudu diam dan sudu gerak

disebut tingkat (Stage).

Spindle : Tuas pada katup gas buang

Surging : Terjadinya putaran tidak stabil pada rotor turbocharger

akibat tekanan gas buang tidak rata ditandai dengan suara

denyut bergemuruh atau suara hentakan.

Spring : Pegas yang menerima tekanan dari tekanan pengabut bahan

bakar

Scavenging box : Ruang udara bilas tempat udara yang didinginkan oleh

intercooler sebelum masuk ke ruang bakar silinder

Tenaga Indikator : Tenaga pendorong yang dihasilkan dalam silinder, nilainya

(Indicate Power) dihitung berdasarkan tekanan efektif rata-rata yang didapat

dari diagram indikator.

Turbine : Merupakan mesin turbo yang berfungsi mengubah energi

potensial fluida (energi kinetik) menjadi energi mekanik

untuk menghasilkan kerja berupa putaran pada rotor.

Turbocharger : Suatu bagian dari komponen mesin untuk meningkatkan

tenaga mesin dengan memanfaatkan tekanan dari gas

buang, sehingga rotor blower berputar, mengisap dan

menekan udara masuk ke ruang bakar

Translation : Menerjemahkan suatu pembahasan

Undersize : Suatu ukuran sebuah komponen dimana komponen tersebut

ukurannya di bawah standar

Workshop : Bengkel darat yang mempunyai legalisasi untuk

memperbaiki suatu peralatan atau material.