

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**"UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERWIRA  
DECK DALAM PENGOPRASIAN AZIMUTH STERN DRIVE  
(ASD)**

**DI MV "LIMIN ASD 55"**

**(MAKALAH)**

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Program Diklat - I  
Ahli Nautika Tingkat I**

**MUSTANG RAMADLON**

**NIS. 02818 / N-1**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT – I  
JAKARTA  
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**TANDA PERSETUJUAN MAKALAH**

Nama : MUSTANG RAMADLON  
No. Induk Siswa : 02818/N-I  
Program Pendidikan : DIKLAT PELAUT - I  
Jurusan : NAUTIKA  
Judul : “ UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN  
PERWIRA DECK DALAM PENGOPERASIAN AZMUT  
STERN DRIVE (ASD) DI MV. LIMIN ASD 55 “

Jakarta, Januari 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Bambang Sumali, M.Sc**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19601105 198503 1 001

**Capt. Zainal Abidin Achmad**  
Dosen STIP

Mengetahui  
Kepala Jurusan Nautika

**Meilinasari Nurhasanah Hutagaol, S.Si.T., M.M.Tr**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19810503 200212 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**




**TANDA PENGESAHAN MAKALAH**


Nama : MUSTANG RAMADLON  
Nomor Induk Siswa : 02818 / N-1  
Program Pendidikan : Diklat Pelaut – I  
Jurusan : Nautika  
Judul : “UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERWIRA  
DECK DALAM PENGOPERASIAN AZIMUT STERN DRIVE  
(ASD) DI MV. LIMIN ASD 55”

Jakarta, 02 Maret 2023


**Penguji I**

  
**Capt. Indra Muda, MM**  
Penata ( III/C )  
NIP. 19711114 201012 1 001


**Penguji II**

  
**Capt. Naomi Louhenapessy, SST., MM**  
Pembina Tk. I ( III/d )  
NIP. 19771122 200912 2 004

**Penguji III**

  
**Capt. Rudi Yulianto**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Nautika**

  
**Meilinasari N.H, S.Si.T., M.M.Tr**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19810503 200212 2 001



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun penyusunan makalah ini guna memenuhi persyaratan penyelesaian Program Diklat Pelaut Ahli Nautika Tingkat I (ANT - I) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Pada penulisan makalah ini penulis tertarik untuk menyoroti atau membahas tentang keselamatan kerja dan mengambil judul :

### **“UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERWIRA DECK**

### **DALAM PENGOPERASIAN AZIMUTH STERN DRIVE (ASD)**

### **DI MV.LIMIN ASD 55 ”**

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perwira siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ( STIP ) Jakarta pada jenjang terakhir pendidikan. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan Nomor 233/HK- 602/Diklat-98 dan mengacu pada ketentuan Konvensi International STCW-78 Amandemen 2010.

Makalah ini diselesaikan berdasarkan pengalaman bekerja penulis sebagai Mualim I di atas kapal di tambah pengalaman lain yang penulis dapatkan dari buku-buku dan literatur. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada Ilmu pengetahuan, data-data, buku-buku, materi serta tata bahasa yang penulis miliki.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga disertai dengan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua pihak yang turut membantu hingga terselesainya penulisan makalah ini, terutama kepada Yang Terhormat:

1. Capt. Sudiono, M. Mar, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.




2. Ibu Meilinasari Nurhasanah H,S.Si.T, M.M.Tr, selaku Ketua Jurusan Nautika Sekolah Tinggi IlmuPelayaran (STIP) Jakarta.
3. Capt. Suhartini, S.Si.T, MM, M.M.Tr,selaku Kepala Divisi PengembanganUsaha Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
4. Dr. Drs. Bambang Sumali, M.Sc, sebagai Dosen Pembimbing I atas seluruh waktu yang diluangkan untuk penulis serta materi, ide/gagasan dan moril hingga terselesaikan makalah ini.
5. Capt. Zainal Abidin Achmad, sebagai Dosen Pembimbing II atas seluruh waktu yang diluangkan untuk penulis serta materi, ide/gagasan dan moril hingga terselesaikan makalah ini.
6. Seluruh Dosen dan staff pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulissehinggadapat menyelesaikan makalah ini.
7. Semua rekan Perwira Siswa (PASIS) angkatan LXV tahun ajaran 2022/2023 di Sekolah Tinggi Ilrnu Pelayaran (STIP) Jakarta yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih dan saran baik secara materil maupun moril sehingga makalah ini akhirnya dapat terselesaikan.
8. Keluarga kecilku yang tercinta yang selalu memberikan semangat dorongan setiap saat selama mengikuti Diklat Pelaut ANT- I di STIP Jakarta.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan makalahini terutama dari kalangan akademis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Jakarta, 17 Februari 2023

Penulis,



**MUSTANG RAMADLON**

NIS. 02818/N-1



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN MAKALAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN MAKALAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian .....	4
E. Waktu dan Ternpat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	5
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pemikiran.....	21
 <b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Data .....	22
B. Analisis Data .....	29
C. Pemecahan Masalah.....	33
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	42
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Ship Particular
- Lampiran 2. Limin Asd 55 Bridge And Navigation Equipment
- Lampiran 3. Pannel Indicator
- Lampiran 4. Handle Steering ASD
- Lampiran 5. Limin Asd 55 Port Console View From Forwad
- Lampiran 6. Limin Asd 55 Port Console View From After
- Lampiran 7. Limin Asd 55 Starboard Console View From After
- Lampiran 8. Limin Asd 55 Starboard Console View From Forwad
- Lampiran 9. Limin Asd 55, Tangguh Mangiwang, Tangguh Garopa Dan Tangguh Pauru Working Unmooring Operation
- Lampiran 10. Limin Asd 55 Make Fast On Starboard Bow of LNG Ekaputra.1
- Lampiran 11. Limin Asd 55 Make Fast On Center/L After of LNG Tangguh Foja
- Lampiran 12. Limin Asd 55 Assist Berthing Make Fast On Starboard Quarter of MV.Red Rock
- Lampiran 13 . Crew List MV.LIMIN ASD 55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

*Azimuth Stern Drive* atau yang sering di sebut ASD Tug yang merupakan kapal tunda dengan sistem *propulsion* yang dapat berputar 360° (derajat) tempat penulis bekerja sebagai Master di kapal tersebut. *Propulsion* utamanya terdiri dari dua unit *azimuth propeller* yang dapat berputar 360°, sehingga kapal memiliki olah gerak yang sangat cepat dan aman. Jenis dari sistem *propulsion* ini memiliki tingkat olah gerak kapal efisien yang sangat tinggi, demikian juga dengan tingkat kebisingan mesin (*noise*) dan getaran yang relative rendah.

Sistem ASD pada awalnya hanya digunakan khusus untuk kerja di area pelabuhan untuk membantu *berthing*, *unberthing*, *docking* dan *undocking*. Namun, seiring dengan teknologi yang semakin canggih, sistem ASD juga digunakan untuk operasi *offshore* dan *STS* ( *Ship to Ship* ) atau *Multipurpose* atau lepas pantai, seperti *Platform Standby Vessel* (PSV), *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) ataupun kapal-kapal penumpang yang besar, ini dikarenakan sistem ASD lebih efisien dalam pengoperasiannya dan tingkat keamanan (*Safety*) yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan *konvensional system*.

Pada umumnya, kapal dengan sistem ASD memiliki kekuatan mesin (*Horse Power*) yang besar dan relatif memiliki putaran baling-baling yang rendah dengan reaksi yang sangat cepat. Jika baling-baling azimuth terletak pada bagiangdepan tug maka tug tersebut tergolong ATD tug (*Azimuth tractor Drive*) dan sebaliknya jika baling- baling azimuth terletak pada bagian belakang tug maka tug tersebut tergolong ASD (*Azimuth Stern Drive*) yang memiliki sifat olah gerak yang berlawanan dengan ATD tug (*Azimuth Tractor Drive*) atau yang dikenal dengan “*Reverse Tractor*”. Bila dibandingkan antar Tug ATD dengan Tug ASD adalah mempunyai kelebihan dan kekurangan, Tug ATD mempunyai draft yang dalam dan kecepatan yang kurang bila dibanding dengan ASD, tetapi tenaga lebih besar bila dibanding ASD dengan *horse power* yang sama. Jika dua



baling-baling Azimuth terletak di bagian depan dan satu baling-baling azimuth terletak di bagian belakang maka tug ini tergolong dengan “*RotorTug*” bentuk dari kapal tunda jenis ini hampir sama dengan ATD, yang membedakannya hanya jumlah baling-baling, tenaga yang lebih kuat dan kecepatan yang lebih tapi ini masih jarang di gunakan di asia, karena tug jenis ini biasanya digunakan untuk *escort vessel*, sebab kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan jenis ASD ataupun ATD (*Azimuth Tractor Drive*).

Permasalahan yang sering dijumpai saat perwira baru join dan belum familiar dalam mengoperasikan sistem ASD yaitu mereka tidak memahami bagaimana cara membawa posisi kapal ke daerah yang aman. Fakta ini khususnya saat proses *assist* kapal besar dan *make fast* di bagian buritan kapal, karena selain kapal bisa rapat ke daerah *sloop* juga bisa mengakibatkan anjungan dan tiang kapal bersentuhan dengan kapal yang akan di *assist*. Akibatnya tiang lampu bisa bengkok, anjungan dan *funnel* juga bisa rusak. Selain dari pada tali tunda bisa tersedot dan akhirnya terbelit dibaling baling kapal yang kita assist.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul makalah:

**“UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERWIRA DECK  
DALAM PENGOPERASIAN AZIMUTH STERN DRIVE (ASD)  
DI MV. LIMIN ASD 55”**

## **B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada bab berikutnya maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, di antaranya adalah:

- a. Belum terampilnya perwira deck dalam mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD.
- b. Kurangnya tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam melakukan perawatan alat alat penundaan
- c. Kurangnya perwira deck dalam menguasai tugasnya sehingga kinerjanya yang kurang baik.
- c. Tidak siapnya kapal tunda dalam operasi atau *breakdown*



## **2. Batasan Masalah**

Setelah masalah diidentifikasi maka untuk tahap selanjutnya perlunya masalah tersebut diberikan batasan mengingat betapa luasnya permasalahan yang mungkin terjadi, dimana penulis mengadakan penelitian langsung selama bekerja di atas MV. LIMIN ASD 55 sebagai Master dari bulan Marer 2021 sampai dengan bulan January 2023, penulis membatasi masalah yaitu:

- a. Belum terampilnya perwira deck dalam mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD.
- b. Kurangnya tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai berikut :

- a. Mengapa perwira belum terampil mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD ?
- b. Mengapa tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam perawatan alat penundaan kurang ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui masalah perwira belum terampil dalam mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD dan menganalisis penyebab serta pemecahan masalahnya.
- b. Untuk mengetahui masalah anak buah kapal dalam perawatan alat-alat penundaan dan menganalisis serta mencari solusi pemecahan masalahnya.
- c. Untuk mendapatkan ijazah Ahli Nautika Tingkat I di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta



## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Aspek Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan untuk rekan- rekan pelaut yang ingin bekerja di atas kapal dengan *sistem ASD (Azimuth Stern Drive)*.
- 2) Diharapkan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan STIP tentang sistem ASD (*Azimuth Stern Drive*).

### **b. Secara praktis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaut yang akan bekerja di atas kapal dengan sistem ASD agar lebih menjamin keselamatan dalam penundaan kapal yang bergerak sandar atau lepas sandar.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu:

#### **a. Studi Kasus**

Penelitian yang mana ini dilakukan berdasarkan pengalaman yang pernah penulis alami selama bekerja di kapal MV. Limin ASD 55 dimana tempat penulis bekerja sebagai Master.

#### **b. Deskriptif Kualitatif**

- 1) Mendeskripsikan bagaimana upaya para Perwira yang bekerja di atas kapal ASD, mempunyai kemampuan dan keahlian serta bertanggung jawab, dalam melakukan prosedur kerja yang tepat.
- 2) Mendeskripsikan bagaimana mengatasi masalah yang timbul bila kurangnya tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan



## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan sampai selesainya penulisan makalah ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Teknik Observasi**

Sebagai hasil dari pengalaman dan observasi yang dilakukan secara langsung selama penulis bekerja di atas kapal MV. LIMIN ASD 55 yang menggunakan *ASD System*.

### **b. Studi Kepustakaan / Dokumen**

Untuk kelengkapan pembahasan dalam penulisan makalah maka penulis mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai buku- buku referensi yang berkaitan dengan *ASD System*

## **E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN**

### **1. Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini saat penulis bekerja sebagai Master di atas kapal MV. LIMIN ASD 55 yang merupakan kapal ASD Tug. Penulis bekerja di kapal tersebut dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan January 2023.

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di atas kapal MV. LIMIN ASD 55 berbendera Indonesia milik perusahaan LIMIN MARINE & OFFSHORE, dengan alur pelayaran Area Lng Tangguh Teluk Bintuni, Indonesia



## **F. SISTIMATIKA PENULISAN**

Penulisan makalah ini disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh STIP Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan untuk mempermudah penulisan makalah ini secara benar dan terperinci. Makalah ini terbagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan urutan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang masalah dan alasan mengapa suatu judul diambil. Kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan dari tiap masalah yang diambil. Tujuan dan manfaat penelitian yang didapat. Metode penelitian yang digunakan. Waktu dan tempat penelitian yang dialokasikan serta sistematika penulisan yang sistematis dalam penyusunannya.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka, yang diambil dari beberapa kutipan buku dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka membahas beberapa teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dan dapat membantu untuk mencari solusi atau pemecahan yang tepat. Kerangka pemikiran merupakan skema atau alur inti dari makalah ini yang bersifat argumentatif, logis dan analitis berdasarkan kajian teoritis, terkait dengan objek yang akan dikaji.



### **BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan deskripsi data yang merupakan data yang diambil dari lapangan berupa spesifikasi kapal dan pekerjaannya, pengamatan pada fakta yang terjadi di atas kapal sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Fakta dan kondisi disini meliputi waktu kejadian dan tempat kejadian yang sebenarnya terjadi di atas kapal berdasarkan pengalaman penulis. Analisis data adalah hasil analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab rumusan masalah, pemecahan masalah di dalam penulisan makalah ini mendeskripsikan solusi yang tepat dengan menganalisis unsur-unsur positif dari penyebab masalah.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis dan sehubungan dengan faktor penyebab pada rumusan masalah. Serta saran yang merupakan pertanyaan singkat dan tepat berdasarkan hasil pembahasan sebagai solusi dari rumusan masalah yang merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mempermudah pemahaman dalam makalah ini penulis memaparkan teori-teori dan istilah-istilah yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut pada makalah ini, sumber dan referensi buku- buku pustaka yang terkait.

##### **1. Pengertian Meningkatkan**

Kata “meningkatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja dengan arti antara lain : menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat, mengangkat diri, memegahkan diri (<http://www.kbbi.com>). Peningkatan adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan meningkatkan berarti usaha untuk mencapai kemajuan.

Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata meningkatkan biasanya digunakan untuk arti yang positif. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa didalam makna kata “meningkatkan” tersirat adanya unsur proses yang bertahap, dari tahap terendah, tahap menengah dan tahap akhir atau tahap puncak. Sedangkan “meningkatkan atau peningkatan” yang penulis maksudkan dalam



pengamatan ini adalah meningkatkan kinerja ABK agar hasil pekerjaannya memuaskan dengan cara meningkatkan keterampilan.

## **2. Keterampilan**

### **a. Definisi Keterampilan**

Menurut Trotter dalam Saifuddin (2014:34) bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Keterampilan merupakan suatu kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kecakapan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya.

Setiap orang memiliki keterampilan kerja yang berbeda, tetapi semua orang pasti bisa melatih keterampilan kerja apa saja yang ingin dimiliki atau dikuasai. Semua itu hanyalah sebuah proses yang akan dilalui. Banyak sekali keterampilan kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam kaitannya dengan dunia kerja, pengertian keterampilan kerja lebih ditekankan kepada keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya. Hal ini disesuaikan dengan bidang yang digeluti.

Menurut Byars dan Rue (2017:12) kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja.

Pertimbangan kebutuhan keterampilan mencakup:

- 1) Permintaan masa mendatang berkaitan dengan rencana dan tujuan strategis dan operasional kapal.
- 2) Mengantisipasi kebutuhan pergantian manajemen dan ABK.
- 3) Perubahan pada proses dan teknologi dan peralatan kapal



- 4) Evaluasi kompetensi ABK dalam melaksanakan kegiatan dan proses yang ditetapkan.

**b. Jenis-Jenis Keterampilan**

Robbins (2015:494) menyatakan bahwa pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) *Basic literacy skill* : keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan mendengar.
- 2) *Technical skill* : keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer.
- 3) *Interpersonal skill* : keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.
- 4) *Problem solving* : menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan logika, berargumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

**c. Aspek dan Standar Keterampilan atau Kompetensi**

Konsep kompetensi meliputi beberapa aspek antara lain: kerangka acuan dasar dimana disini kompetensi dikonstruksi dengan melibatkan pengukuran standar yang diakui industri yang terkait, lalu aspek selanjutnya kompetensi ini tidak hanya diperlihatkan kepada pihak lain tapi harus dibuktikan dalam menjalankan fungsi kerja di mana di sini tiap individu harus menyadari bahwa pengetahuan yang dimilikinya merupakan nilai tambah dalam memperkuat organisasi. Selain itu kompetensi harus merupakan nilai yang merujuk pada *satisfactory perfomance of*



*individual* atau kompetensi harus memiliki kaitan erat dengan kemampuan melaksanakan tugas yang merefleksikan adanya persyaratan tertentu.

Standar kompetensi adalah bentuk ketrampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan suatu tugas tertentu. atau standar kompetensi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil *output*. Dalam menetapkan standar kompetensi perlu melibatkan beberapa pihak seperti pengusaha, serikat pekerja, ahli pendidikan, pemerintah serta organisasi profesional terkait.

Mathis dan Jackson (2001) mengemukakan beberapa kompetensi yang harus dimiliki individu. Menurut mereka ada tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang praktisi sumber daya manusia yaitu pertama pengetahuan tentang bisnis dan organisasi, lalu kedua pengetahuan tentang pengaruh dan perubahan manajemen serta pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia yang spesifik.

### **3. Perwira**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut pasal 1 ayat 17 bahwa Perwira adalah awak kapal selain Nakhoda yang ditetapkan di dalam peraturan atau regulasi nasional sebagai perwira. Sedangkan perwira dek adalah perwira kapal bagian dek, bertanggung jawab untuk navigasi kapal, perawatan kargo sementara di laut, keamanan kapal dan bongkar muat di pelabuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal pasal 1 ayat 19 bahwa Perwira Kapal adalah para mualim, masinis, perwira radio Kapal, dan perwira teknik elektro.



#### 4. *Azimuth Stern Drive (ASD)*

Menurut Jeffery Slesinger (2000:20), bahwa *Azimuth Stern Drive* atau yang sering di sebut ASD Tug adalah kapal tunda dengan sistem *propulsion* yang dapat berputar 360° (derajat) yang mana penulis bekerja sebagai Tug Master/ Officer di kapal tersebut. Jenis dari sistem *propulsion* ini memiliki tingkat olah gerak kapal efisien yang sangat tinggi, demikian juga dengan tingkat kebisingan mesin (*noise*) dan getaran yang relative rendah. Tug dengan *propulsion Azimuth Stern Drive (ASD)* memiliki cara yang sangat berbeda dengan tug boat konvensional yaitu:

- a. Sistem *ASD* tidak memiliki daun kemudi untuk berolah gerak tetapi dengan mengatur sudut-sudut dari *propeller* itu sendiri dan menambah atau mengurangi RPM dari mesin induk sesuai dengan kebutuhan.
- b. Sistem *ASD* memiliki jarak henti yang sangat singkat sehingga dapat menolak dan menarik kapal besar dengan waktu yang dipergunakan sangat sedikit, sebab itulah kapal tunda jenis ini sangat dibutuhkan dalam penundaan dipelabuhan.
- c. Sistem *ASD* mempunyai anjungan yang kecil dan tiang yang relatif rendah. tujuannya adalah agar tug master dapat melihat ke semua sudut, bila masuk ke *slop* kapal besar tiangnya tidak sangkut dan bagian deck di depan umumnya lebih panjang di banding dengan belakang, demikianlah beberapa perbedaan antara sistem *ASD* dengan kapal tunda konvensional dan ada banyak lagi perbedaan yang tidak mungkin ditulis semua di penulisan makalah ini.
- d. *Azimuth Stern Drive system* memiliki dua winch di depan dan satu winch di bagian belakang. Dimana dalam operasi *berthing* atau *unberthing* di pelabuhan menggunakan dua tali towing sekaligus guna untuk mengantisipasi apabila satu tali putus, kapal yang di bantu masih bisa di tarik keluar demi menghindari tubrukan dengan pelabuhan.

Perbandingan terminal tug dengan sistem azimuth dan terminal tug dengan sistem konvensional, dapat dilihat pada table di bawah ini :



No	Sistem Azimuth	Sistem Konvensional
1.	<i>Towing Winch</i> berada di haluan dan Buritan	<i>Towing Winch</i> hanya terletak di buritan
2.	Dapat melakukan <i>towing operation</i> dari haluan	<i>Towing operation</i> hanya dapat dilakukan dari buritan
3.	Baling-baling dapat berputar 360 derajat yang juga berfungsi sebagai kemudi kapal	Menggunakan kemudi untuk membelokkan kapal
4.	Dapat melakukan <i>sideway</i> walaupun tanpa <i>bow thruster</i> dengan arus dari samping sampai dengan 1.5 knots	Membutuhkan <i>Bow Thruster</i> untuk <i>sideway</i> dan sangat terbatas kemampuan apabila arus dari samping.
5.	Apabila ada masalah dengan <i>bow thruster</i> , kapal masih dapat beroperasi seperti biasa	Kapal <i>offhire</i> bila ada masalah dengan <i>bow thruster</i> , apabila dipaksakan akan sangat beresiko

## 5. Penundaan Di Pelabuhan Atau Lepas Pantai Dalam hal Keselamatan

Menurut Jeffery Slesinger (2000:25) bahwa untuk meningkatkan keselamatan dalam penundaan di pelabuhan atau lepas pantai seorang tug master/officer harus memahami beberapa hal yaitu:

### a. Manajemen Operasi Kapal Tunda

- 1) Selama dalam waktu penundaan, kepala kerja tunda (*Pilot, Rigmove Master*) dan Perwira kapal tunda harus meyakinkan bahwa semua persyaratan sesuai dengan setiap ketentuan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi keadaan yang luar biasa selama kerja tunda, dan jika persyaratan dalam rencana asli penundaan tidak bisa lagi di ikuti, maka *pilot atau rig move master* dan tug master harus mengukur untuk merubah rencana sehubungan dengan keadaan luar biasa yang terjadi berdasarkan pengalaman berlayar, setiap perubahan rencana harus di *record di log book* dan di laporkan ke perusahaan. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa disini adalah bila semuatali tunda sudah terpasang di kapal besar berarti operasi *berthing*



*atau unberthing* siap untuk di laksanakan pada saat peroses tersebut tiba-tiba datang angin kencang atau salah satu diantara kapal tunda rusak maka hal itu disebut keadaan luar biasa, *pilot atau rig move master* harus mengambil suatu keputusan apakah operasi tersebut di lanjutkan atau di batalkan. Bila *pilot atau rig move master* berpendapat harus di teruskan maka tug master harus ekstra hati- hati dan bekerja sesuai dengan pengalamannya agar tidak ada kecelakaan baik pada kapal besar (*mother ship*) atupun pada kapal tunda itu sendiri.

- 3) Seorang *pilot, rig move master, mooring master* dan tug master bertanggung jawab terhadap penerapan ketentuan operasi penundaan sebagaimana perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari pengaruh cuaca buruk, termasuk pengisian kembali perbekalan dan bahan bakar untuk menjamin keselamatan selama operasi penundaan, *tug master* mempunyai hak untuk mengambil tindakan yang sesuai sesegera mungkin dan melaporkan kepada *pilot, mooring master, atau rig move master* tentang tindakan-tindakan yang telah di ambil tersebut.
- 4) Tanggung jawab utama dari seorang tug master dan *pilot, mooring master, atau rig move master* adalah menjamin keselamatan personel dan peralatan termasuk obyek yang di tunda.
- 5) Bila objek yang di tunda terdapat kerusakan yang dapat mempengaruhi pelayaran, bangunan instalasi lepas pantai atau dapat menyebabkan pengaruh buruk yang lain, seorang *pilot, mooring master, atau rig move master* dan tug master harus melakukan tindakan untuk menghindari kerusakan lainnya dan berkomunikasi dengan menggunakan semua peralatan komunikasi kepada seluruh kapal yang berada di sekitarnya dan juga menginformasikan kepada pemerintah setempat sebagai pihak pertama di darat yang diberitahu.



#### **b. Kapal Tunda Dengan Sistem Azimuth**

Menurut Jeffery Slesinger (2000:22) bahwa kapal tunda yang menggunakan system *Azimuth Stern Drive* atau *Azimuth thruster* yang dapat berputar 360° di tempat dengan system baling-balingnya, susunan atau baling-balingnya ditempatkan berbentuk kelopak yang dapat berputar secara horizontal ke segala arah sehingga kemudi tidak lagi diperlukan.

Sistem ini dapat membuat kapal berolah gerak lebih baik dari pada sistem baling- baling dengan daun kemudi, Kapal tunda harus di lengkapi dengan informasi dan sertifikat-sertifikat yang sesuai, seperti tersebut di bawah ini:

- 1) Sertifikat untuk rate tunda
- 2) Informasi stabilitas dari penundaan
- 3) Penataan operasi penundaan
- 4) Sertifikat untuk perlengkapan dan peralatan tunda
- 5) Sertifikat *bollard pull test*

Kekuatan menahan dari sebuah kapal tunda harus sesuai dengan standar keselamatan terhadap objek yang di tunda, di mana jika objek yang di tunda di tarik dari buritan, maka *bollard pull* yang di butuhkan oleh objek yang di tunda harus sesuai. Kapal tunda harus di awaki sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari negara bendera dimana kapal di daftarkan dan jika peraturan tersebut berada di bawah peraturan konvensi STCW 78-1995 Resulation manila 2010, ada kemungkinan awak kapal yang di butuhkan adalah lebih banyak.

#### **c. Peralatan komunikasi**

Menurut Jeffery Slesinger (2000:29) bahwa peralatan komunikasi diatas kapal tunda selama operasi penundaan harus sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah di pelabuhan tempat operasi semua kapal tunda dengan *system azimuth* yang bertugas membantu *berthing*, *unberthing* dan *rig move* harus dilengkapi dengan



satu *motorolla radio* yang permanent dan satu *motorolla radio* yang *portable*, satu VHF yang permanent untuk back up bila *radio motorolla* tidak bekerja dan dua *portable* VHF yang mana satu buat crew dibawah dan satu buat *tug master* di anjungan.

**d. Kemudi dan Baling-Baling**

Menurut Jeffery Slesinger (2000:29) bahwa sebelum operasi penundaan dimulai, tug master/officer harus mencoba semua sistem kemudi dan *clutch* dan harus dipastikan semuanya beroperasi dan bekerja dengan baik, bila dalam proses penundaan dan peralatan kemudi tidak digunakan (*standby*), maka kemudi harus berada pada posisi tengah-tengah, bila kemudi diperlukan untuk berada pada posisi yang diperlukan, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pilot atau *rig move master*, jika diperlukan untuk menggunakan kemudi sepenuhnya atau merubah sudut simpang kemudi selama pekerjaan di mana posisi sudah di tentukan sebelumnya, maka harus dikembalikan pada posisi sebelumnya. Untuk obyek yang di tunda juga dilengkapi dengan tenaga mesin, maka harus diperhatikan apakah mesin tersebut lagi digunakan atau berhenti. Karena ini sangat berpengaruh pada posisi kapal tunda tersebut. Jika obyek tersebut adalah kapal tenaga yang kehilangan tenaga utamanya atau kapal yang tidak dapat dikendalikan akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun kerusakan mesin, maka kemudi harus di tengah-tengah guna mempertahankan posisi yang bagus.

**e. Perkiraan Cuaca dan Ombak**

Fasilitas perkiraan cuaca setidaknya selama 24 jam kedepan dalam areal dimulainya pekerjaan tunda harus diterima sebelum dimulainya pekerjaan. Perkiraan cuaca dan ombak setidaknya harus memuat keterangan-keterangan seperti tersebut di bawah ini:

- 1) Gambaran dari daerah operasi
- 2) Kecepatan dan arah angin
- 3) Ketinggian dan periode gelombang



- 4) Ketinggian dan periode alun
- 5) Perkiraan cuaca untuk 48 jam kedepan. Jika operasi tunda lebih dari 72 jam, perkiraan cuaca selama 72 jam harus tersedia di atas kapal

Kapal tunda menerima perkiraan cuaca setidaknya dari dua stasiun cuaca yang berbeda untuk memastikan pengukuran cuaca tetap terjaga selama operasi.

**f. Persyaratan Tambahan Bagi Kapal Yang di Tunda**

- 1) Jumlah awak yang berada di atas kapal yang di tunda sedapat mungkin dibatasi seminimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan peraturan minimum pengawakan kapal (*Safe Manning*)
- 2) Obyek yang di tunda harus di lengkapi dengan akomodasi yang layak, fasilitas kebersihan dan peralatan masak memasak, dan menyimpan persediaan makanan yang cukup, air tawar dan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan awak kapal di atasnya selama pengoperasian/pelayaran.
- 3) Ketika obyek yang di tunda sedang di tunda, peralatan komunikasi harus tersedia di atasnya untuk berkomunikasi secara efektif antara kapal tunda dengan kapal yang di tunda (Pilot/ Mooring master di atas kapal). Jika peralatan radio VHF portable tersedia, maka jumlah yang di butuhkan adalah dua set radio dan dua set baterai cadangan dengan sumber tenaga yang cukup selama penundaan.

**g. Titik-Titik Tunda**

Peralatan tunda seperti *towing eye plate* atau *towing bollard*, *shackle* dan lainnya harus sesuai dengan kriteria meteorologi untuk penundaan dan mempunyai kemampuan untuk menjaga arah penundaan. Kekuatan titik-titik tunda di tentukan oleh ukuran dan konfigurasi dari obyek yang di tunda dan kecepatan dalam menunda.



Setidaknya terdapat dua set titik tunda *towing eye* atau *towing bollard* dan yang dapat di tempati oleh *chafing chain* pada obyek yang di tunda, *bollard* yang layak atau peralatan tambat pada obyek yang di tunda dapat juga di gunakan sebagai titik tunda, fair lead harus dibentuk sedemikian rupa untuk mencegah kelebihan tekanan pada tiap-tiap mata rantai *chafing*.

Peralatan-peralatan harus di siapkan untuk mencegah kerusakan pada *fair lead* atau area yang berbatasan dengan *fair lead* di mana dapat dengan mudah terjadi keausan di atas kapal ditempat di mana terdapat sambungan antara tali tunda utama melalui tali kawat baja dan *delta eye plate*.

Kecepatan dalam penundaan di atas air yang tenang disesuaikan dengan persyaratan- persyaratan berikut ini:

- 1) Jika obyek yang di tunda berupa kapal maka kecepatan tidak lebih dari 6 knots.
- 2) Jika obyek yang di tunda selain berbentuk kapal, seperti pengangkut crane, dock apung atau semi drilling unit maka kecepatan tidak lebih dari 5 knots.
- 3) Untuk drilling unit dimana unitnya dapat terangkat dan turun dengan penggerak sendiri atau obyek bangunan yang berada dipermukaan maka kecepatan tidak lebih dari 3-4 knots.

## **6. Familiarisasi**

Familiarisasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi awak kapal, khususnya bagi ABK yang akan bekerja di atas kapal. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan keutamaan familiarisasi ini agar berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur perusahaan. Pentingnya familiarisasi tercantum di dalam ISM Code elemen 6, Sumber Daya dan Personil 6. 3 yaitu : Perusahaan harus menyusun prosedur untuk memastikan agar personil baru atau personil yang dipindah tugaskan. Pengarahan yang berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan berupa familiariasasi (pengenalan) yang efektif terhadap tugas-tugasnya. Instruksi



yang penting harus disiapkan sebelum berlayar dan harus diberikan pengenalan dan harus didokumentasikan.

Pengarahan dan pengenalan dalam sebuah familiarisasi bertujuan agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin atau atasan di atas kapal. Konsep dasar dari familiarisasi adalah suatu proses pengenalan, pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yg telah ditetapkan. Dalam melakukan familiarisasi, Perwira memberikan pengarahan melalui beberapa proses standar dibantu dengan pedoman dan buku panduan.

## **7. Pelatihan**

### **a. Definisi Pelatihan**

Menurut Tb. Sjafri Mangkuprawira (2011:134) berpendapat bahwa Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai standar. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (*vocational*) yang dapat digunakan segera.

Ekonomi tenaga kerja membagi program pelatihan menjadi dua yaitu program pelatihan umum dan spesifik. Pelatihan umum merupakan pelatihan dimana karyawan memperoleh keterampilan yang dapat dipakai di hampir semua jenis pekerjaan. Pendidikan karyawan meliputi keahlian dasar yang biasanya merupakan syarat kualifikasi pemenuhan pelatihan umum.

Ada tujuh maksud utama program pelatihan dan pengembangan, yaitu :

- 1) Memperbaiki kinerja,
- 2) Meningkatkan keterampilan karyawan,



- 3) Menghindari keusangan manajerial,
- 4) Memecahkan permasalahan,
- 5) Orientasi karyawan baru,
- 6) Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial
- 7) Memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal.

#### **b. Metode Pelatihan**

Menurut Malayu S. P. Hasibuan dalam Supriyatin (2013:59) metode pelatihan meliputi :

##### 1) *On the Job*

Para peserta latihan bekerja ditempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang pengawas. Metodelatihan ini dibedakan dalam 2 (dua) cara. Cara informal yaitu pelatih menyuruh peserta latihan untuk memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan, kemudian ia diperintahkan untuk mempraktekannya. Cara formal yaitu *supervisor* menunjuk seorang karyawan senior untuk memperhatikan pekerjaan tersebut, selanjutnya para peserta latihan melakukan pekerjaan sesuaidengan cara-cara yang dilakukankaryawan senior.

##### 2) *Vestibule*

Metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Melalui percobaan dibuat suatu duplikat dari bahan, alat-alat dan kondisi yang akan mereka temui dalam situasi kerja yang sebenarnya.

##### 3) *Demonstration and Example*

Metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang didemonstrasikan, metode ini sangat efektifkarena peserta melihat sendiri teknik mengerjakannya dan diberikan penjelasan- penjelasannya, bahkan



jika perlu boleh dicoba mempraktekannya.

4) *Simulation*

Merupakan situasi atau pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan saja. Simulasi merupakan suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya.

5) *Apprenticeship*

Suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukaran sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya.

6) *Classroom methods*

Metode pertemuan dalam kelas meliputi *lecture* (pengajaran).

7) *Conference* (rapat), *Programmed Instruction*

8) Metode studi kasus, *role playing*, metode diskusi, dan metode seminar.

**b. Pelatihan untuk Meningkatkan Keterampilan ABK**

Dalam STCW 78-1995 Resulation manila 2010, bab V berisi standar-standar untuk persyaratan pelatihan khusus bagi personil pada kapal dengan tipe tertentu. Pada bab tersebut terdapat seksi A-V/1-2 yang mengatur tentang persyaratan minimum yang diwajibkan untuk pelatihan dan kualifikasi Nakhoda, Perwira dan *Rating* pada kapal tanker jenis bahan bakar. Di dalam seksi ini terdapat dua tabel yang membahas tentang standar pelatihan untuk operasi muatan kapal tanker jenis bahan bakar, antara lain:



1) Tabel A-V/1-2-1

Spesifikasi standar kompetensi minimum dalam pelatihan dasar untuk operasi muatan kapal tanker jenis bahan bakar.


2) Tabel A-V/1-2-2

Spesifikasi standar kompetensi minimum dalam pelatihan lanjutan untuk operasi muatan kapal tanker jenis bahan bakar.

Di dalam STCW 78-1995 Resulation manila 2010 ini juga terdapat Part B yang berisi rekomendasi pedoman yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam STCW *Convention* beserta *annex- annex*-nya. Pada Bagian B terdapat Bab V yang berisi pedoman yang berkenaan dengan persyaratan pelatihan khusus bagi personil pada tipe-tipe kapal tertentu. Di dalam Bab V terdapat Seksi B-V/1 yang berisi Pedoman yang berkenaan dengan pelatihan dan kualifikasi bagi personil kapal tanker. Di dalam seksi B-V/1 mengatur tentang pelatihan familiarisasi untuk semua personal kapal tanker dan pedoman yang berkenaan dengan pelatihan di atas kapal yang diakui.



## B. KERANGKA PEMIKIRAN



Dengan memberikan familiarisasi, dan mengadakan latihan (keterampilan), *safety meeting* dan kedisiplinan dalam pengawasan maka dapat meningkatkan keterampilan Perwira dalam



pengoperasian *Azimuth Stern Drive* (ASD) sistem di kapal MV.LIMIN ASD 55



## **BAB III**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

Fakta yang terjadi di atas kapal MV.LIMIN ASD 55 berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di kapal tersebut sebagai Master dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan January 2023, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Belum Terampilnya Perwira Deck dalam Mengoperasikan *Towing vessel* Dengan sistem ASD**

Pada tanggal 22 june 2020 sekitar pukul 12:45 LT, MV.LIMIN ASD 55 menerima tugas dari *port control* untuk membantu *berthing* kapal LNG SS. MIN LU yang berbendera Hongkong untuk sandar di Terminal jetty LNG Tangguh Yang mana cuaca pada saat itu berombak sekitar 1,5 meter dan kecepatan angin antara 20 - 25 knots NW.

Setelah menerima order tersebut dan mesin sudah siap di operasi, AB sudah *standby* di haluan untuk meng-*heave up* jangkar, maka *Second Master* menginstruksikan agar jangkar di *heave-up*, baru sekitar 5 meter rantai di *heave-up*, AB menginformasikan bahwa posisi rantai jam 12 kencang, *Second Master* langsung mengubah posisi *steering* ke depan guna memajukan kapal, setelah *clutch* di *in position*, tiba-tiba rantai makin kencang sesuai informasi dari AB di depan.

Kemudian *Second Master* menambah RPM dengan tujuan agar kapal makin maju, setelah beberapa detik kemudian rantai jangkar langsung putus dengan suara yang keras, penulis yang lagi istirahat mendengar suara tersebut maka penulis langsung naik ke anjungan untuk melihat apa yang terjadi, *Second Master* langsung mengatakan rantai sudah putus karena ombak yang kuat. Setelah penulis melihat ke posisi *handle steering* di posisi maju sementara posisi *propeller* indikator masih posisi mundur, maka penulis menanyakan apakah sudah mengisi *check list* sebelum kapal dioperasikan, *Second Master*



mengatakan tidak perlu karena menganggap sudah biasa bekerja selama training.

Selanjutnya penulis menunjukkan ke satu *botton steering* yang masih diposisi *off*, barulah *Second Master* terperanjat dan minta maaf, karena beliau lupa menukar posisi *steering botton* ke posisi *on*. Pada waktu AB memberi informasi bahwa posisi rantai jam 12 kencang, beliau meng*clutch* in maka propeller beputar dengan putaran rendah, untuk kedua kalinya AB memberi informasi tentang keadaan rantai yang semakin kencang, *Second Master* menambah RPM yang menurut pemikiran beliau, kapal akan bertambah maju dengan cepat, ternyata posisi indikator *propeller* mundur maka kapal akan bertambah kuat mundur sehingga rantai jangkar langsung putus.

Setelah kejadian rantai jangkar putus, *Second Master* menginformasikan ke *port control* dan kantor bahwa telah terjadi insiden hilangnya port side anchor, *Port control* memberikan intruksi agar operasi di teruskan. Setelah MV.Limin Asd 55 sudah mendekat dengan SS.MIN LU maka *pilot* mengintruksikan untuk *made fast tow line on the starboard shoulder*, *Second Master* pun menjawab dan mengulangi order dari pilot tersebut untuk membuktikan bahwa MV.Limin Asd 55 mengerti tentang order dan pilot. Dua tali towing sudah terpasang di posisi yang di berikan pilot, maka SS.MIN LU langsung mengarah ke pelabuhan jetty LNG Tangguh setelah kurang lebih 70 meter jarak SS.MIN LU dengan jetty pada posisi paralel, pilot menginstruksikan agar MV.Limin Asd 55 mengambil posisi 90° terhadap kapal besar dan tolak (push) 60% power. Setelah beberapa menit menolak, kapal mulai merapat.

Pada saat kapal SS.MIN LU berjarak kurang lebih 40 meter dari jetty maka pilot menginstruksikan MV.Limin Asd 55 pun *stop* dan tetap *standby* 90°. Sesuai dengan order dari pilot tersebut maka MV.Limin Asd 55 pun *stop* dan *standby* 90°. Karena ombak yang lebih dari 2 meter MV.Limin Asd 55 mengalami *rolling* dan *pitching* yang tinggi, karena MV.Limin Asd 55 tidak bisa mempertahankan posisi 90° dengan tali tidak kencang maka *AmstelBlue* yang berada di ujung tali towing sebelah kanan pun putus, MV.Limin Asd 55 langsung menginformasikan kepada pilot bahwa kondisi *Amstel Blue* sudah putus dan MV.Limin Asd 55 tidak bisa melanjutkan operasi, pilot



mengambil keputusan dan mengintruksikan kepada *forward* dan *stern* tug agar menarik LNG Min Lu keluar dan menjauh dari jetty.

Setelah posisi LNG Min Lu sudah di *holding anchorage, towing line* MV. Limin Asd 55 di *letgo* dan sisa Tali Amstel Blue yang berada di kapal besar itupun di kembalikan ke MV. Limin Asd 55 *Second Master* dari

MV. Limin Asd 55 menginformasikan kepada *port control* tentang kejadian itu, maka *port control* menginstruksikan kepada MV. Limin Asd 55 agar pergi sandar ke *South Combo jetty*, yaitu jetty khusus buat Kapal Tunda dan supply boat. Tidak berapa lama sandar di small boat harbour, datanglah dua orang ke MV. Limin Asd 55 yaitu *Senior Pilot* dan *Inspector*. Mereka berdua bergantian bertanya kepada *Second Master* tentang kejadian yang pertama yaitu hilangnya jangkar dan yang kedua putusnya *Amstel Blue* pada saat operasi *berthing* LNG Min Lu kurang lebih satu jam *senior pilot* dan *inspector* menginvestigasi, mereka memutuskan bahwa *Second Master* kurang paham tentang manajemen operasional kapal dan tidak mengikuti prosedur sebelum mengoperasikan kapal. Maka *Second Master* tidak boleh mengoperasikan MV. Limin Asd 55 tanpa di damping *senior master* selama waktu yang tidak bisa ditentukan.

Permasalahan yang banyak dijumpai saat officer baru yg join dan betul betul belum familiar didalam membawa ASD Tug adalah kurang pahamnya mereka membawa posisi kapal ke daerah yang aman saat mereka mengassist kapal besar dan make fast di bagian buritan kapal karena selain kapal bisa rapat kedaerah sloop dan bisa mengakibatkan anjungan dan tiang kapal bersentuhan dengan kapal yang akan di assist yang berakibat tiang lampu bisa bengkok, anjungan dan funnel juga bisa rusak selain dari pada tali tunda bisa tersedot dan akhirnya terbelit dibaling baling kapal yang kita assist.





Ada beberapa kasus accident yang kami alami selama bekerja di ASD Tug :

- a. Kapal ASD Tug tiang lampu bengkok, fan blower M/E hancur, funnel bengkok, lampu lampu penerangan disekitar anjungan hancur yang dikarenakan pada saat kita

mengasist kapal daughter vessel cast off from mother vessel pada saat mooring master memberikan instruksi untuk menarik daughter vessel cast off from mother ship maka tug master/ officer yang membawa tug tersebut dengan segera menarik daughter vessel tersebut sampai betul betul menjauh dan jarak aman untuk maju kedepan namun saat daughter vessel maju kedepan dan mooring master menistruksikan kepada tug master untuk berhenti menarik dan disuruh ikut saja dalam arti tug line diposisi slack atau kendur.

Disini biasanya officer yang tidak familiar dengan ASD tug akan sangat membahayakan posisi kapalnya karena kurangnya pemahaman bahaya yang akan terjadi, setelah daughter vessel maju kedepan dan berbelok kekanan berputar tepat didepan mother vessel dan disini officer tidak menyadari bahaya yang akan mereka hadapi krn posisi tug line masih terpasang dibollard daughter vessel dan pada saat daughter vessel



berbelok kekanan posisi ASD tug tepat berada dibawah sloope sehingga mengakibatkan tug master kesulitan membawa kapalnya keluar dari area tersebut dan mengakibatkan tiang lampu bengkok karena bersentuhan dengan sloope dari daughter vessel, seandainya tug master memberitahukan kepada mooring master untuk me letgo tug line sebelum daughter vessel berputar atau tug master memanjangkan tali dan menjaga jarak yang aman mungkin hal ini tidak terjadi. seperti contoh dibawah ini





- b. kejadian kedua yang pernah terjadi ditempat kami bekerja adalah rusaknya hydraulic motor dan mengakibatkan tidak berfungsinya towing winch dimana towing winch di kapal ASD Tug adalah salah satu alat terpenting didalam pengoperasian menunda kapal besar karena towing winch ini digunakan untuk mengulung dan mengarea tug line menggunakan tenaga hydraulic motor , rusaknya atau jebolnya hydraulic motor yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman officer yang baru dalam mengantisipasi saat kapalnya berada di daerah buritan atau dibagian sloope kiri/ kanan dari pada daughter vessel sehingga saat dia panik dan tiang kapalnya akan bersentuhan dengan sloope maka dia mengambil tindakan dengan langsung membawa kapalnya ke posisi mundur dengan tujuan untuk menghindari benturan antara kapalnya dengan daughter vessel yang dia assist namun karena clutch towing winch masih diposisi ON sehingga begitu dia mengarahkan kapalnya dengan membentuk sudut 90 derajat kemudian mundur yang mengakibatkan tug line kencang sehingga pada saat tali kencang dan posisi winch clutch diposisi ON maka yang terjadi adalah jebolnya hydraulic motor seandainya dia memposisikan winch clutch diposisi off mungkin hal ini tidak terjadi karena saat dia mundur maka drum dari pada winch akan berputar dan tali terarea tanpa merusak hydraulic motor tersebut, Hal ini juga kurang kedisiplinan Abk dalam perawatan winch sesuai plan maintenance system.





(Foto Hydraulic Motor)



Proses penggantian Hydraulic Motor yang rusak



- c. Kejadian ketiga yang pernah terjadi ditempat kami bekerja adalah

Bengkoknya atau rubuhnya railing kapal karena tertekan atau terpush oleh haluan dari pada ASD tug yang mana haluan kapal ASD lebih tinggi dari pada railing daughter vessel yang akan di assist untuk sandar atau cast off dari pada mother vessel. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman officer baru dalam manuver dimana dalam kondisimenghadapai situasi seperti ini seharusnya officer membuat posisi ASD tug searah jam 11 saat akan menarik keluar dan pada saat mau meletgo tali tunda membuat posisi 69 dengan daughter vessel untuk memudahkandan menghindari terjadinya benturan antara haluan kapal dengan kapal yang kita assist.

## **2 . Kurangnya Tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam Melakukan perawatan alat-alat Penundaan**

- a. Pada Jam 08:10 MV.Limin Asd 55 menerima Tugas dari Port control membantu berthing kapal MT.Infinity, pada saat MV.Limin Asd 55 menyiapkan tali towing tiba tiba gear daripada towing Winch lengket sehingga drum pada Winch tidak dapat berputar sehingga Master segera memberitahukan kepada Pilot bahwaMV.Limin Asd 55 tidak dapat melanjutkan operasi agar segera di ganti dengan Kapal Tug yang lainnya. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya dalam melakukan perawatan sesuai plan Maintenancesystem.
- b. Pada tali towing yang biasanya di gunakan untuk oprasioanal Berthing maupun Unberthing ketika Hendak di gunakan terdapat Cover dari tali towing kondisinya sudah sobek, sehingga pada saat tali berada di Bulwak terjadi gesekan yg mengakibatkan tali towing tersebut salah satu pintalan yg putus sehingga tidak bisa di gunakan untuk bekerja, akhirnya oprasional terhambat Hal ini dikarenakankurang disiplinnya Abk dalam pemantauan dan perawatan alat penundaan secara maksimal



## B. ANALISIS DATA

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB I, permasalahan utama didalam makalah ini yang selanjutnya penulis akan bahas lebih dalam adalah “keterampilan perwira dalam pengoperasian *azimuth stern drive* (ASD) sistem” adanya penyebab dari masalah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Belum terampilnya perwira deck dalam mengoperasikan *Towing vessel* dengan Sistem ASD

Analisis penyebab masalahnya adalah sebagai berikut :

#### a. Perwira Belum Berpengalaman Bekerja di Kapal dengan Sistem ASD

Perwira yang belum pernah bekerja di kapal dengan sistem azimuth atau Perwira yang pernah bekerja di kapal dengan sistem azimuth akan tetapi hanya di *harbour tug*, seringkali mengalami masalah yang cukup serius dikarenakan banyak sekali perbedaan dari pengoperasiannya, disamping pengalamannya tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan di *offshore*. Perwira yang terbiasa bekerja di *harbour Tug* atau yang lebih di kenal dengan *towing vessel* selalu menggunakan haluannya untuk bekerja. Contohnya di pelabuhan Lng Tangguh yang mana seluruh pekerjaanya mulai dari tolak maupun dorong selalu menggunakan haluannya (bagi ASD Tug), hal ini disebabkan oleh design kapal yang memang dirancang untuk memudahkan pekerjaan di pelabuhan-pelabuhan yang membutuhkan kecepatan dan keselamatan dalam melaksanakan *berthing/unberthing* kapal-kapal Lng, cargo, tanker dan sebagainya.

Kapal dengan sistem azimuth yang digunakan untuk pekerjaan di *offshore*, semua pekerjaannya menggunakan buritan kecuali untuk menolak atau dalam keadaan darurat jika ada masalah dengan *towing winch* belakang, kapal akan menggunakan tali towing yang berada di haluan. Hal ini yang sering terjadi, seperti yang penulis alami. Penulis sempat mengalami masalah dalam mengoperasikan kapal dengan menggunakan control yang berada di belakang, karena selama ini untuk



*harbour tug* hanya terdapat control yang berada di belakang, karena selama ini untuk *harbour Tug* hanya terdapat control yang berada di depan. Dari pengamatan penulis serta tukar pendapat dengan Perwira lain, hampir semua Perwira yang baru pertama bekerja di *offshore* mengalami masalah tersebut. Banyak juga Perwira yang baru pertama kali bekerja di kapal-kapal dengan sistem azimuth mengalami masalah yang serius seperti dipulangkan, bahkan ada yang sampai terjadi insiden dikarenakan belum memahami atau mengerti cara kerja kapal dengan sistem tersebut.

**b. Terbatasnya Waktu Untuk Mengadakan Latihan Tentang Cara Kerja Di Kapal ASD**

Bagi seorang Perwira yang ingin bekerja di terminal tug dituntut untuk memiliki keterampilan khusus yang berkaitan dengan *system azimuth* baik itu *Schottel* maupun *Aqua Master*. Dalam hal ini perusahaan pun terpaksa mendatangkan master yang lagi cuti untuk mendampingi *Second Master* tersebut. Ada bermacam-macam keanehan disini tentang aturan penerimaan master untuk operasi yang akan di bahas nantinya pada seksien berikut. Yang menjadi masalah dalam pengoperasian kapal dengan *system azimuth* adalah sumber daya manusianya khususnya bagi seorang Perwira, karena banyak sekali Perwira yang tidak bisa mengoperasikan kapal dengan sistem ini, termasuk Perwira yang sudah memiliki pengalaman bekerja di kapal-kapal offshore.

Kedua jenis *system azimuth* ini pada dasarnya sama yang berbeda hanyalah kontrol handelnya. Sepengetahuan penulis selama ini, untuk wilayah asia tenggara baru ada satu training center yakni di Singapore. Sangat di sayangkan negara kita yang memiliki pelaut dengan jumlah yang sangat besar tetapi tidak memiliki training center khusus seperti di Singapore yang khusus untuk azimuth, *anchor handling* dan pekerjaan offshore lainnya.



## **2. Kurangnya tingkat kedisiplinan Anak buah kapal dalam perawatan alat-alat Penundaan**

Penyebabnya adalah :

### **a. Belum Maksimalnya Pelaksanaan *Safety Meeting* tentang perawatan alat- alat penundaan**

Setiap awak kapal baik perwira maupun rating harus familiar atau paham dengan peralatan kerja di atas kapal, sehingga operasional kapal dapat berjalan lancar. Akan tetapi fakta yang penulis temui di atas kapal, perwira maupun Abk kurang disiplin dalam perawatan alat penundaan, akibatnya operasional kapal sering mengalami gangguan dan juga beresiko terjadinya kecelakaan. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan *perawatan alat penundaan* sesuai jadwal yang telah dibuat. *Safety meeting* (pertemuan keselamatan kerja) merupakan sebuah pertemuan yang membahas permasalahan yang dihadapi saat bekerja, khususnya yang berkaitan dengan masalah keselamatan kerja. *Safety meeting* bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi ABK, khususnya dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan.

Pelaksanaan *safety meeting* seringkali dilakukan hanya sebatas formalitas saja, dalam arti materi pembahasan pada saat *safety meeting* tidak terarah. Di dalam *safety meeting* tidak dibahas kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan perawatan alat-alat penundaan, sehingga sebagian ABK tidak familiar dengan bagaimana cara perawatan alat-alat penundaan secara baik. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap efektifnya kerja di atas kapal. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas maka tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan tidak akan menghasilkan kepuasan dalam diri perorangan atau berkelompok.

Dalam hal ini, para perwira dan ABK lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan yang dilaksanakan. Disamping kemampuan profesionalisme yang tinggi, orang yang bekerja di atas kapal dengan sistem ASD juga harus memiliki loyalitas dan kesadaran, serta tanggung



jawab yang tinggi sehingga selalu siap untuk menerima perintah dan melaksanakan perintah itu dengan cepat, aman, dan tepat waktu.

**b. ABK Kurang Mengenali Jenis Pekerjaan Yang Akan Dijalani**

Sebagaimana telah dijelaskan pada deskripsi data di atas bahwa untuk operasi SPM itu sedikit berbeda bila dibandingkan dengan operasi di jetty terminal. Bagi awak kapal yang sudah terbiasa, ini jauh lebih mudah dibanding operasi terminal, karena operasi SPM tidak menggunakan tali *towing*, akan tetapi bagi sebagian awak kapal operasi tersebut terasa asing karena mereka belum pengalaman bekerja di kapal dengan sistem ASD.

Pada saat kapal tunda assist mendekat dengan daun kemudi kapal tanker, dua orang crew sudah *standby* di haluan lengkap dengan *PPE* dan satu *hook* dengan panjang tiga meter. Bahayanya bagi crew hanya pada saat ombak yang besar, karena crew yang memegang *hook* tidak lagi berpegangan pada *railing*, dia hanya mengandalkan kekuatan kaki sendiri, di saat itulah sering jatuh ke deck.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kata-kata bijak bahwa akan terjadi kerusakan apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, begitupun yang terjadi dalam kegiatan pelayanan penundaan, apabila awak kapal tunda tidak memahami karakter pekerjaannya maka dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dan hal tersebut tentunya dapat menghambat kelancaran kerja, mengancam keselamatan awak kapal serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang melayani ataupun pihak yang dilayani. Hal tersebut umumnya terjadi pada saat awak kapal menghadapi pekerjaan-pekerjaan tambahan dan tidak lazim dilakukan atau belum pernah dilakukan sebelumnya.



## C. PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui pemecahan dari 2 (dua) masalah yang menjadi prioritas, sebagai berikut :

### 1. Alternatif Pemecahan Masalah

#### a. Belum Terampilnya Perwira Deck Dalam Mengoperasikan *Towing vessel* Dengan Sistem ASD

Alternatif pemecahan masalahnya adalah

##### 1) Memberikan Familiarisasi Kepada Perwira yang Belum Berpengalaman Tentang Sistem ASD

Dalam mencari pemecahan masalah perlu kita perhatikan terlebih dahulu dengan melihat kondisi alam, dalam hal ini ombak dan arus serta kondisi atau jenis pekerjaan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengatasi masalah yang ada yang mana dari pengamatan penulis merupakan salah satu kendala bagi berbagai Perwira yang bekerja di lokasi ini. Bagi seorang Perwira yang bekerja di kapal dengan sistem azimuth yang digunakan untuk terminal tug dapat mengemudikan kapal saja bukan hal yang utama, tetapi bagaimana seorang Perwira dapat menggunakan keahlian dan pengetahuan serta pengalamannya untuk melaksanakan semua pekerjaan di mana saja dan dalam situasi apapun juga dengan benar dan aman.

Pekerjaan yang selalu menjadi masalah bagi para Perwira terminal tug adalah *relase tug line dan personel transfer* dari/ke *export tank* yang mana kedua jenis pekerjaan ini mengandung resiko yang cukup tinggi dan sering kali terjadi insiden, terutama untuk tali tunda sehingga menimbulkan keterlambatan bagi operational tanker lifting dan juga biaya untuk perbaikan yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu saja berakibat buruk bagi seorang Perwira maupun pemilik kapal karena secara otomatis akan komplain di pihak pencharter.

Perwira di atas kapal harus mengetahui hal-hal sebagai berikut :



a) *Dasar-Dasar System Azimuth*

Sebelum mengenal lebih jauh, alangkah baiknya seorang calon Perwira yang ingin bekerja di kapal dengan sistem azimuth di beri pengarahan tentang sistem tersebut, hal ini sangat berguna sekali sehingga nantinya seorang Perwira di kapal azimuth bukan hanya bisa mengemudikan kapal tersebut, tetapi juga bisa memahami dengan benar prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan sistem tersebut. Sistem azimuth merupakan sistem mahal dan tinggi biaya perawatannya, sehingga seorang Perwira juga harus bisa mengoperasikan dengan benar untuk mengurangi resiko kerusakan yang pada akhirnya dapat memperkecil biaya perawatan atau biaya perbaikan.

b) *Olah gerak atau Ship Handling*

Suatu keharusan seorang Perwira yang ingin bekerja di kapal dengan sistem azimuth dapat mengoperasikan kapal tersebut. Untuk kapal ASD tug selain bisa mengemudikan kapal dari haluan untuk pekerjaan *harbour Tug*, seorang Perwira juga harus bisa mengemudikan kapal dari belakang untuk pekerjaan di *offshore*. Hal-hal yang dapat di pelajari oleh seorang Perwira antara lain membantu kapal-kapal untuk *berthing/wberthing* di pelabuhan, *connect/disconnect towing line* dengan menggunakan buritan, *static tow*, *rig move*, *four pint mooring*, menahan posisi di bawah *oil rig* dalam waktu yang cukup lama untuk kegiatan *loading* dan *unloading*, *passanger transfer*, *anchor handling*, *hose handling* dan sebagainya.

**2) Memanfaatkan Waktu Luang Untuk Mengadakan Latihan Tentang Cara Kerja Di Kapal ASD**

Bagi seorang Nakhoda yang bekerja di kapal tunda dengan sistem Azimuth, dapat mengemudikan kapal saja bukanlah hal yang utama, tetapi bagaimana seorang Nakhoda dapat menggunakan keahlian dan pengetahuannya serta pengalamannya selama bekerja di kapal



dengan sistem azimuth.

Dalam hal ini Nakhoda / operator harus cepat tanggap dan mengantisipasi gerakan kapal tanker saat mengolah gerak. Juga harus diperhatikan jenis atau type kapal Export Tanker tersebut sehingga Tug Master dapat mengantisipasi keadaan pada saat melakukan penundaan, dan perintah-perintah dari pandu/Mooring Master sangat menentukan kelancaran dari suatu operasi.

*Crew* yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang sistem Azimuth berarti kapal itu telah diawaki oleh personil yang berkualitas, bersertifikat dan sehat secara rohani maupun medis sesuai persyaratan yang telah diratifikasi oleh Negara-negara anggota IMO.

Pelatihan keselamatan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam *Safety Management Manual*. Latihan harus dalam keadaan yang mencerminkan situasi darurat dan harus diarahkan untuk memastikan bahwa Nakhoda memenuhi standar panduan manajemen keselamatan perusahaan dan menambah percaya diri dalam mengendalikan situasi jika terjadi keadaan darurat. Perusahaan harus mempertimbangkan cara meninjau ulang kebutuhan setiap latihan dan pemeriksaan berlakunya kualifikasi yang dicatat sesuai dengan persyaratan internasional, nasional dan persyaratan khusus perusahaan.

Pada saat terdapat seorang *crew* baru naik kapal, Nakhoda sebagai pemimpin utama di kapal harus meminta kepada perusahaan untuk memberikan surat resmi yang berisikan penunjukan seorang trainer/ pelatih bagi Kru yang baru bergabung sampai dia menyelesaikan masa orientasi dan lulus tes berdasarkan nilai minimum kelulusan agar dapat *manghandle* dan terbukti berkompeten dalam mengoperasikan kapal tunda bersistem Azimuth.

Trainer / pelatih akan melakukan pengawasan ketat termasuk pelatihan maupun arahan khusus jika diperlukan dan akan memastikan bahwa program training / latihan dianjung tidak



ditetapkan untuk melaksanakan tugas tanpa panduan sampai mereka terlatih dengan baik. Seluruh awak kapal baru yang belum pernah bekerja pada kapal tunda dengan sistem Azimuth diwajibkan setelah menjalani orientasi di kantor selama satu bulan dan mengikuti training / latihan di kapal selama tiga bulan atau lebih ataupun minimum 90 kali operasi mandiri dibawah pengawasan Nakhoda.

Program pengenalan khusus di anjungan untuk membimbing para officer / perwira baru untuk lebih memfamiliarikan diri mereka dengan prosedur dan peralatan yang berhubungan dengan wilayah tanggung jawab mereka dan kondisi atau lingkungan kerja di kapal tunda Sistem *Azimuth Stern Drive*. Selama pelatihan Nakhoda harus mampu menunjukkan perilaku kerja yang aman dan efektif dalam pelaksanaan peran dan tugas di anjungan dan juga mampu menyediakan laporan keselamatan kerja.

**b. Kurangnya Tingkat kedisiplinan Anak buah kapal dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan**

Alternatif pemecahan masalahnya adalah :

**1) Mengadakan *Safety Meeting* Secara Rutin**

Sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan maupun standar kelayakan dan keselamatan kerja, maka kemampuan ABK untuk tetap disiplin dalam perawatan alat-alat penundaan . Untuk itu, perlu dilakukan *safety meeting* secara rutin dan meningkatkan pengawasan dalam perawatan alat-alat penundaan sesuai plan maintenance dan agar operasional kapal berjalan lancar dan aman.

Dalam *safety meeting* perlu dibahas hal-hal sebagai berikut :

- a) Masalah yang dihadapi pada hari sebelumnya, perihal mengenai kedisiplinan dalam perawatan alat-alat penundaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dalam pembahasan ini perlu dicari faktor penyebab kenapa terjadi masalah dan bagaimana cara pencegahannya. Selain itu juga membahas standar prosedur kerja untuk menambah



pengetahuan kepada ABK yang belum familiar dalam merawat peralatan penundaan.

b) Faktor keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat umum

Dalam setiap pekerjaan faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu keselamatan kerja (*safety first*). Untuk menjamin keselamatan kerja di atas kapal, dibutuhkan pengetahuan serta keterampilan ABK dalam mengoperasikan peralatan kerja. Khususnya di atas kapal dengan sistem ASD, Perwira dan ABK harus benar-benar memahami tentang prosedur pengoperasian sistem ASD tersebut, sehingga tercapailah tujuan operasional kapal yang lancar dan aman.

**2) Mengadakan Rapat Rencana Kerja Bagi Pekerjaan Baru Yang Belum Dikenal**

Awak kapal tunda yang terampil dan berpengalaman merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Awak kapal yang terampil dan berpengalaman akan menjadi setengah jaminan bahwa suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, berbagai upaya perlu dilakukan agar para awak yang bekerja diatas kapal selalu memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi.

Untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan menjadi efektif dan menghindari terbuangnya waktu kerja khususnya dalam menghadapi pekerjaan tambahan yang tidak lazim, maka sebaiknya sebelum dimulainya pekerjaan tersebut, didahului dengan rapat membahas rencana kerja (*Technical Meeting*). Hal tersebut dimaksudkan agar nakhoda dan anak kapal mengetahui prosedur dan menyiapkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan, sehingga pada gilirannya pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat, sehingga situasi kelelahan dapat dihindari.



Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dan juga sering terjadi pada saat mengambil tali towing dari kapal tanker di antaranya adalah:

a) Haluan Kapal Tunda assist akan menyenggol daun kemudi

Ini sering terjadi baik pada cuaca bagus apalagi cuaca yang kurang baik. Kadang-kadang tug master tidak mempertimbangkan bahwa kapal tanker itu akan berputar sedikit bila dua tali di haluan kencang, pada saat berputar itulah tug master sering lepas kontrol sehingga menyenggol daun kemudi.

b) Cedera pada crew Kapal Tunda assist

Pada saat kapal tunda assist mendekat dengan daun kemudi kapal tanker, dua orang crew sudah *standby* di haluan lengkap dengan *PPE* dan satu *hook* dengan panjang tiga meter. Bahayanya bagi crew hanya pada saat ombak yang besar, karena crew yang memegang *hook* tidak lagi berpegangan pada *railing*, dia hanya mengandalkan kekuatan kaki sendiri, di saat itulah sering jatuh ke deck.

c) Cedera pada crew kapal tanker (*Mother Ship*)

Hal ini sering terjadi di karenakan kurang baiknya komunikasi antara perwira di kapal tanker dengan crew yang berada di atas tugboat assist. Setelah tali towing di dapatkan oleh crew Kapal Tunda dan tali towing tersebut sudah pada *bollard*, crew ini akan memberikan signal ke kapal tanker bahwa tali towing sudah terikat, bila *officer* dari kapal tanker sudah memberikan signal ok, maka crew akan menginformasikan ke tug master untuk mundur guna memanjangkan tali towing. Disinilah seringnya terjadi bahaya bagi crew kapal tanker, karena tali yang tersusun rapi di deck kapal tanker di tarik oleh Kapal Tunda dari belakang, sudah barang tentu tali akan turun sangat cepat sehingga sering menyabet crew kapal tanker.



## **2. Evaluasi Terhadap Alternatif Pemecahan Masalah**

Berdasarkan alternatif pemecahan masalah di atas, penulis dapat mengevaluasi dari masing-masing masalah tersebut sebagai berikut :

### **a. Belum Terampilnya Perwira Deck Dalam Mengoperasikan *Towing vessel* Dengan Sistem ASD**

Evaluasi pemecahan masalahnya yaitu :

#### **1) Memberikan Familiarisasi Kepada Perwira yang Belum Berpengalaman Tentang Sistem ASD**

##### **a) Kelebihannya :**

Dengan familiarisasi yang dilakukan secara maksimal maka Perwira (khususnya yang belum berpengalaman) lebih memahami tentang bagaimana cara mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD.

##### **b) Kekurangannya :**

Pelaksanaan familiarisasi membutuhkan waktu dan kecakapan Perwira Senior sebagai pemberi familiarisasi. Penyampaian materi dalam familiarisasi yang kurang baik akan berdampak pada hasil yang tidak maksimal.

#### **2) Memanfaatkan Waktu Luang Untuk Mengadakan Latihan Tentang Cara Kerja Di Kapal ASD**

##### **a) Kelebihannya :**

Jadwal latihan yang telah dibuat atau direncanakan dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan keterampilan Perwira dalam mengoperasikan ASD system.

##### **b) Kekurangannya :**

Dengan memanfaatkan waktu luang untuk mengadakan latihan maka waktu istirahat para Perwira menjadi berkurang.



**b. Kurangnya tingkat kedisiplinan anak buah kapal dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan**

Evaluasi pemecahan masalahnya yaitu :

**1) Mengadakan *Safety Meeting* Secara Rutin agar tetap disiplin**

a) Kelebihannya :

*Safety meeting* bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga dengan dilakukannya *safety meeting* Perwira dapat mengetahui kendala apa saja yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

b) Kekurangannya :

Terkadang *safety meeting* tidak dilaksanakan dengan baik, atau hanya sebatas formalitas saja sehingga hasilnya kurang maksimal

**2) Mengadakan Rapat Rencana Kerja Bagi Pekerjaan Baru Yang Belum Dikenal**

a) Kelebihannya :

Setiap pekerjaan tentu ada prosedur masing-masing, untuk itu dengan adanya rapat kerja bagi pekerjaan yang baru atau belum pernah dilakukan akan memberikan pemahaman kepada Perwira dan Abk tentang bagaimana cara pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik dan benar.

b) Kekurangannya :

Pemimpin rapat kerja harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan prosedur kerja yang baru, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua Perwira maupun Anak buah kapal



### **3. Pemecahan Masalah Yang Dipilih**

Berdasarkan evaluasi pemecahan masalah di atas, penulis dapat memilih pemecahan masalahnya sebagai berikut :

#### **a. Perwira Belum Terampil Mengoperasikan *Towing vessel* Dengan Sistem ASD**

Untuk mengatasi masalah belum terampilnya perwira dalam mengoperasikan *towing vessel* dengan sistem ASD, maka menurut pendapat penulis cara yang paling efektif yaitu dengan memberikan familiarisasi kepada perwira yang belum berpengalaman tentang sistem ASD

#### **b. Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Anak buah Kapal dalam melakukan Perawatan Alat-alat Penundaan**

Untuk mengatasi masalah Abk kurang disiplin dalam perawatan alat-alat penundaan di atas kapal MV.Limin Asd 55 maka cara yang tepat yaitu dengan cara mengadakan *safety meeting* secara rutin dan Familiarisasi, juga meningkatkan pengawasan alat-alat penundaan sesuai plan Maintenance System.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penjelasan analisa dan pemecahan masalah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum terampilnya pewart deck dalam mengoperasikan *Towing vessel* dengan sistem ASD karena kurangnya pengalaman Perwira dalam mengoperasikan *Towing vessel* dengan system azimuth dapat mempengaruhi kinerja kapal.
2. Perwira belum memahami operasional kerja di kapal pengoperasian *azimuth stern drive* (ASD) sistem sehingga perwira tidak terampil dalam mengoperasikan kapal sistem ASD.
3. Perwira dan ABK kurangnya tingkat kedisiplinan dalam melakukan perawatan alat penundaan di atas kapal disebabkan pelaksanaan *safety meeting* tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan kurangnya tingkat pengawasan dalam melakukan perawatan alat-alat penundaan secara maksimal.
4. Perwira tidak memahami karakter pekerjaanya maka dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dan hal tersebut tentunya dapat menghambat kelancaran kerja.



## B. SARAN

Setelah membuat kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya mengadakan familiarisasi pada calon Perwira yang akan ditempatkan di kapal oleh perusahaan dengan sistem azimuth agar mempunyai pengetahuan dan pengalaman bekerja di atas kapal-kapal dengan sistem azimuth, juga perlu diperketat sistem penerimaan awak kapal khususnya Perwira oleh pihak perusahaan pelayaran atau crew manning agency, sehingga nantinya akan di peroleh Perwira yang kompeten.
2. Hendaknya Nakhoda memberikan pelatihan tentang pengoperasian *azimuth stern drive* (ASD) sistem secara rutin, dan setiap latihan harus dicatat sesuai dengan persyaratan internasional, nasional dan persyaratan khusus perusahaan.
3. Sebaiknya Nakhoda meningkatkan pengetahuan Perwira dan ABK dengan melakukan *safety meeting* yang membahas tentang bagaimana memberikan familiarisasi kepada Abk tentang peralatan kerja di atas kapal secara maksimal dan meningkatkan pengawasan alat-alat penundaan sesuai Plan Maintenance System yang benar, Demi kelancaran operasional kapal dan keselamatan pelayaran.
4. Hendaknya Nakhoda mengusahakan sebelum dimulainya pekerjaan tersebut, didahului dengan rapat membahas rencana kerja (*Technical Meeting*) agar suatu pekerjaan menjadi efektif dan menghindari terbuangnya waktu kerja khususnya dalam menghadapi pekerjaan tambahan yang tidak lazim.



## DAFTAR PUSTAKA

Gordon (2004), *Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Presindo.

Hasibuan Malayu, SP. Dalam Supriyatin (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Robbins (2000), *Human Resources Management Concept and Practices*. Jakarta : PT. Preenhalindo

*International Safety Management Code (ISM Code) 2016 edition,*

SOLAS 1974 and 1988, Amendments 2000

*Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 Amandement 2010*

Tb. Sjafri Mangkuprawira, (2011), *Managemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Slesinger, Jeffery (2000), *ASD Tug : Thrust and Azimuth, Terjemahan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Ship Particular LIMIN ASD 55



### TUG LIMIN ASD 55



### PUSHER HARBOUR TUG

PRINCIPAL PARTICULARS	
FLAG	INDONESIA
POR	BATAM
YOB	2016
IMO NO.	9756523
BUILDER	HIN LEE ( ZHUHAI ) SHIPYARD CO. LTD
DESIGNER / DESIGN	ROBERT ALLAN LTD
LOA	29.64 M
BREADTH MOULDED	12.40 M
DEPTH MOULDED	5.40 M
DRAFT DESIGN	NOT MORE THAN 4.21 M
GROSS TONNAGE	584 MT
NET TONNAGE	176 MT
BOLLARD PULL FWD	71 T
BOLLARD PULL AFT	74 T
MAX SPEED	13 KNOTS
CLASSIFICATION	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING ( ABS ) +100 A1 TUG, FIRE FIGHTING SHIP 1 ( 2400 m <sup>3</sup> /h ) WATER SPRAY , +IWS, +LCS, UMS

MACHINERY	
MAIN ENGINE	2 x CATERPILLAR 3516C (HD) 2682 BHP @ 1600 rpm
AUX GENERATOR	2 x PERKINS 112eKW 415v,3 Ph, 50 Hz
AZZIMUTH THRUSTERS	2 x SCHOTTEL SRP 1515 FP

NAVIGATION EQUIPMENT	
SSB RADIO, RADAR, GYRO COMPASS, AUTO PILOT	
ECHO SOUNDER, VHF, GPS, MAGNETIC COMPASS	
NAVTEX RECEIVER, AIS, GMDSS A2, SSAS, INMARSAT C, SART	
EPIRB, PUBLIC ADDRESS	

CARGO CAPACITIES	
FUEL OIL	236.7 m <sup>3</sup>
FRESH WATER	48.9 m <sup>3</sup>

EMERGENCY RESPONSES & FIRE FIGHTING CAPABILITIES	
FIFI PUMP	FFS 2740 m <sup>3</sup> /hr @107 mlc DRIVEN BY STARBOARD MAIN ENGINE PTO
FIRE MONITOR	FFS 1200 m <sup>3</sup> /hr @ 10 BAR
	PERMANENTLY INSTALLED CARBON DIOXIDE FOR ENGINE ROOM
	FIRE DETECTION & ALARM SYSTEM

DISCHARGE RATE	
FO TRANSF PUMP	2 X 7.2 m <sup>3</sup> /hr @ 2 Bar
LO TRANSF PUMP	1 X 7.2 m <sup>3</sup> /hr @ 2 Bar
BILGE/BLST PUMP	1 X 25 m <sup>3</sup> /hr @ 4 Bar

ACCOMODATION	
TOTAL	10 PAX

DECK AND TOWING / AH EQUIPMENT	
ANCHOR WINDLASS	MACGREGOR, ELECTRO HYDRAULIC DRIVEN
TOWING WINCH	LINE PULL = 10 T at 0 - 10 m/min, BRAKE CAPACITY = 175 T
AFT TOWING WINCH	ELECTRO HYDRAULIC DRIVEN LINE PULL = 20 T at 0 - 10 m/min, 5 T at 0 - 25 m/min, BRAKE HOLDING CAPACITY = 175 T
DECK CRANE	PALFINGER PK 11001 M, HYDRAULIC , KNUCKLE = BOOM TYPE LIFTING CAPACITY = 1.5 T MAX OUTREACH = 6 M



## Lampiran 2. LIMIN ASD 55 Bridge And Navigation Equipment





### Lampiran 3. Pannel Indicator



### Lampiran 4. Handle Steering ASD





**Lampiran 5. LIMIN ASD 55 Port Console View From Forwad**





**Lampiran 6. LIMIN ASD 55 Port Console View From After**





## Lampiran 7. LIMIN ASD 55 Starboard Console View From After





**Lampiran 8. LIMIN ASD 55 Starboard Console View From Forward**





**Lampiran 9. Limin Asd 55, T.Mangiwang, T.Garopa Dan T.Pauru**  
**Working Berthing Operation**





**Lampiran 10. LIMIN ASD 55 Make Fast On Starboard Shoulder of LNG. Ekaputra.1**





**Lampiran 11. LIMIN ASD 55 Make Fast On Center/L After of  
LNG. Tangguh Foja**





**Lampiran 12. LIMIN ASD 55 Assist Berthing Mv.Red Rock at Jetty  
Combo Dock**





# Lampiran 13. CRW LIST LIMIN ASD 55

## CREW LIST & DATA PT. LIMIN MARINE OFFSHORE

Vessel Name : LIMIN ASD 55  
Register / Flag : BATAM / INDONESIA  
GT / NT : 584 T / 176 T  
Call Sign : YBLM2 , IMO : 9756523

Last Port :  
Next Port :  
Date :

No	Name	Rank	Date of Birth	Nationality	Passport		Seaman Book		Seafarer No	Sign on
					Number	Expire Date	Number	Expire Date		
1	Mustang Ramadon	Master	7/1/1980	Indonesian	C7307725	17/07/2025	F245384	08/07/2022	6201010340	10-Mar-21
2	Davidson Benyamin Takalamingan	Ch Officer	9/12/1990	Indonesian	B7497025	03/07/2022	G 043398	22/02/2024	6200272378	10-Mar-21
3	Yohannes Agustin	2nd Officer	6/8/1983	Indonesian	C2916514	15/03/2024	G 030748	07/01/2024	6201027297	10-Mar-21
4	Sukeni	Ch Engineer	1/10/1973	Indonesian	C5043140	18/08/2025	F 176210	06/01/2022	6200041215	
5	Oo Prabowo Pramono	2nd Engineer	5/2/1980	Indonesian	C 6790185	02/07/2025	E 133824	22/11/2021	6200520559	10-Mar-21
6	Ardianus bassi	3rd Engineer	4/19/1986	Indonesian	B7185445	08/06/2022	E 077221	11/05/2023	6201116130	10-Mar-21
7	Cecep Saprudin	AB	12/13/1987	Indonesian	C 5367673	24/10/2024	G 005553	11/08/2023	6200565048	24-Oct-20
8	Rio Aprioko	AB	4/10/1988	Indonesian	C2860817	22/01/2024	G 008487	14/09/2023	6200317785	10-Mar-21
9	Ade Primadona	AB	13/06/1985	Indonesian	C5004928	20/09/2024	F297252	27/11/2022	6202015640	13-Jul-21
10	Kuswanto	Oiler	6/2/1981	Indonesian	C1973908	09/11/2023	E 075188	08/04/2023	6200543320	10-Mar-21

TOTAL CREW 16 PERSON INCLUDING MASTER

  
Mustang Ramadon  
Master

Harbour Master / Syahbandar



## DAFTAR ISTILAH

- ASD  
(*Azimuth Stern Drive*) : Suatu sistem penggerak utama kapal yang sekaligus sebagai kemudi yang terletak di buritan dan dapat berputar 360°. Kapal dengan jenis seperti ini yang menolak dan menarik kapal besar adalah haluan, buritan juga dapat digunakan tapi hanya untuk towing dengan perjalanan jauh.
- ATD  
(*Azimuth Tractor Drive*) : Kapal dengan system azimuth yang letak baling-balingnya berada di haluan kurang lebih 30% dari panjang kapal dihitung dari haluan. Kapal dengan jenis ini hanya dapat bekerja dengan menggunakan buritan, menarik ataupun mendorong kapal besar menggunakan buritan.
- Berthing* : Kegiatan kapal merapat di dermaga untuk melakukan bongkar muat sampai dengan lepas ikat tali di tambatan.
- Bollard Pull* : Kekuatan tarik maksimal sebuah kapal tunda di hitung dalam *metric ton* dan juga biasanya digunakan sebagai bahan perhitungan *charter tug*. Secara umum *bollard pull* adalah kekuatan menunda pada saat mesin utama bergerak ketika kapal melaju di atas perairan yang tenang.
- Docking* : Proses penarikan sebuah kapal menuju tempat dok atau dermaga untuk dilakukan perawatan ataupun perbaikan. Proses *docking* atau pengedokan dibantu dengan fasilitas pendukung yang biasa disebut dengan galangan atau *shipyard*.
- Escort vessel* : Kapal tunda yang digunakan untuk mengawal kapal besar di sepanjang bagian berbahaya.



<i>ISM Code</i>	: Standar Internasional Manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/ pengendalian pencemaran lingkungan.
<i>Propulsion</i>	: Mekanisme atau system yang digunakan untuk menghasilkan daya dorong untuk memindahkan kapal.
<i>Safety Of Life at Sea (SOLAS)</i>	: Konvensi International untuk keselamatan jiwa di laut, sebagai mana telah diamandemen, merinci standart minimum tentang keselamatan konstruksi kapal dan dasar peralatan keselamatan (seperti pencemaran, kebakaran, navigasi, penyelamatan jiwa dan radio) yang harus berada di kapal.
<i>Second Master</i>	: Perwira deck yang di percaya atau di tunjuk oleh perusahaan dengan persetujuan nakhoda di atas kapal untuk di beri tanggung jawab stara dengan nakhoda khususnya dalam menunjang kegiatan olah gerak atau keputusan lainnya di atas kapal pada saat dinas jaganya, akan tetapi masih di bawah kontrol Nakhoda
<i>Static towing</i>	: Pekerjaan untuk membantu mempertahankan posisi suatu objek seperti <i>rig</i> ataupun kapal tanker dari pengaruh angin, arus agar tidak berbenturan dengan terminal FSO dan SPM lepas pantai.
<i>Standard Training Certificate And Watchkeeping (STCW)</i>	: Sebuah aturan yang dibuat oleh IMO yang mengatur atau menetapkan kualifikasi Standard modul/ materi untuk ijazah atau sertifikasi pelaut untuk nakhoda, perwira dan petugas dinas jaga di atas kapal.
<i>Technical Meeting</i>	: Diskusi atau rapat yang dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan untuk membahas rencana kerja.
<i>Towage</i>	: Tindakan atau layanan kapal penarik dan kapal, biasanya dengan menggunakan kapal kecil yang disebut "tunda". Yang diberikan untuk penarik kapal di sungai. Menuju adalah menggambar sebuah kapal



atau tongkang disepanjang air dengan kapal lain atau kapal, diikat padanya.

*Un berthing*

: Proses dimana kapal keluar dari dermaga / terminal.

*Undocking*

: Proses penurunan sebuah kapal dari tempat dok atau dermaga setelah dilakukan perawatan ataupun perbaikan.

*Winch*

: Suatu pesawat untuk menaikkan / menurunkan jangkar yang tersambung dengan wire yang digerakkan dengan tenaga *hydraulic*.